

Manual de instrucciones

AH2088UM/ES

2015-01

**Cleco**<sup>®</sup>

PRW-0015...PRW-1200

I-Wrench



Si desea obtener más información sobre el producto, visite nuestra página web en <http://www.apextoolgroup.com>.

## Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es el documento original y está dirigido a las personas que utilizan la herramienta LiveWire I-Wrench y configuran sus ajustes y los ajustes de comunicación en el controlador mPro400GC.

El manual del usuario original está redactado en inglés. Los manuales en otros idiomas son traducciones del manual del usuario original.

Este manual de instrucciones:

- ofrece indicaciones importantes para el empleo seguro y eficaz
- describe el funcionamiento y el manejo de la herramienta inalámbrica LiveWire I-Wrench
- ofrece información de conexión y manejo para el uso del controlador mPro400GC al establecer comunicación con la herramienta LiveWire I-Wrench
- sirve de documento de referencia para consultas relacionadas con datos técnicos, intervalos de mantenimiento y pedidos de piezas de repuesto
- ofrece información sobre opciones.

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de la herramienta LiveWire I-Wrench conectada a un controlador mPro400GC, consulte:

- el manual del usuario PL12EN-1001\_mPro400GC\_User Manual.pdf
- las instrucciones de servicio AH2080UG mPro400GC Global Controller\_ EZ-Explorerer.pdf

### Copyright

Apex Tool Group se reserva el derecho a modificar, completar o corregir el documento o el producto sin aviso previo. Está prohibido reproducir o transferir total o parcialmente este documento a otro lenguaje natural o legible por medios mecánicos o a soportes informáticos, ya sea de manera electrónica, mecánica, óptica o de cualquier otra forma sin el consentimiento expreso de Apex Tool Group.

Símbolos utilizados en el texto	
→	Identifica instrucciones que deben seguirse.
•	Identifica listas.
<i>Cursiva</i>	Indica elementos del menú como, por ejemplo, <i>pantalla Menú principal</i>
>	Un > entre dos nombres indica la selección de un elemento del menú como, por ejemplo, <i>archivo &gt; imprimir</i> .
<b>Courier</b>	Indica campos de introducción en el menú como, por ejemplo, casillas de verificación, botones de opción o menús desplegados.
<...>	Identifica elementos que tienen que pulsarse como, por ejemplo, pulsadores o teclas funcionales como, por ejemplo, <F5>.

# Índice

<b>1</b>	<b>Seguridad</b>	<b>6</b>
1.1	Advertencias e indicaciones	6
1.2	Requisitos básicos para trabajar de forma segura	6
1.3	Formación de los usuarios	7
1.4	Equipo de protección personal	7
1.5	Empleo conforme al uso previsto	7
1.6	Disposiciones y normas	7
1.7	Declaración de conformidad CE	8
<b>2</b>	<b>Suministro, transporte y almacenamiento</b>	<b>9</b>
2.1	Piezas suministradas	9
2.2	Transporte	9
2.3	Almacenamiento	10
<b>3</b>	<b>Descripción del producto</b>	<b>10</b>
3.1	Elementos de mando y funcionamiento	11
<b>4</b>	<b>Antes del funcionamiento inicial</b>	<b>14</b>
4.1	Carga	14
<b>5</b>	<b>Modos de aplicación</b>	<b>16</b>
5.1	Modo APEX GC	16
5.2	Modo independiente	16
<b>6</b>	<b>Modo APEX GC: configuración de la comunicación</b>	<b>17</b>
6.1	Vista general	17
6.2	Configuración de la herramienta I-Wrench	18
6.3	Configuración en el controlador mPro400GC	20
6.4	Configuración del lector de códigos de barras en la herramienta I-Wrench	23
6.5	Configuración del lector de códigos de barras en el controlador mPro400GC	24
6.6	Configuración para seleccionar una aplicación de apriete/grupo de enlace	25
<b>7</b>	<b>Modo independiente; configuración de la comunicación</b>	<b>28</b>
7.1	Vista general	28
7.2	Configuración de la herramienta I-Wrench	29
7.3	Configuración del lector de códigos de barras en la herramienta I-Wrench	29
7.4	Creación de una estructura de árbol	30
7.5	Edición de una aplicación de apriete a una ubicación	32
7.6	Envío de la aplicación de apriete de SQnet+ a la herramienta I-Wrench	38
7.7	Enviar los resultados de los datos de apriete de la herramienta I-Wrench a SQnet+	41
<b>8</b>	<b>Lista maestra del menú de configuración</b>	<b>42</b>

<b>9</b>	<b>Configuración del factor de corrección al cambiar las llaves de vaso/utilizar cabezales especiales</b>	<b>48</b>
9.1	Corrección del par	48
9.2	Corrección del ángulo	49
9.3	Configuración de los factores de corrección	51
<b>10</b>	<b>Funcionamiento del lector de códigos de barras</b>	<b>55</b>
<b>11</b>	<b>Copia de seguridad</b>	<b>56</b>
<b>12</b>	<b>Instalación de las actualizaciones de firmware de la herramienta I-Wrench</b>	<b>57</b>
<b>13</b>	<b>Calibración</b>	<b>58</b>
13.1	Calibración de la compensación del par y el ángulo	58
<b>14</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>59</b>
14.1	Instrucciones de limpieza	59
14.2	Plan de mantenimiento	59
14.3	Desmontaje	59
<b>15</b>	<b>Localización de fallos</b>	<b>60</b>
15.1	Problemas con la conexión WiFi	60
15.2	Comunicación WLAN entre el controlador y la herramienta I-Wrench	62
15.3	Comunicación Bluetooth entre el controlador y la herramienta I-Wrench	63
15.4	Escáner de códigos de barras	64
<b>16</b>	<b>Piezas de repuesto</b>	<b>65</b>
<b>17</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>66</b>
17.2	Precisión de medición	66
17.3	Potencia	66
17.4	Suministro eléctrico	67
17.5	Cargador externo	67
17.6	Conexiones, entradas y salidas	67
17.7	Comunicación	67
17.8	Estrategias de apriete	68
<b>18</b>	<b>Accesorios</b>	<b>72</b>
18.1	Soporte de carga	72
18.2	Batería	72
18.3	Herramienta y protector de goma de la pantalla	73
18.4	Carracas y cabezales de boca abierta con reconocimiento	73
18.5	Unidad de programación de reconocimiento de herramientas opcional	74
18.6	Maletín de aluminio	74
18.7	Cargador externo	75

<b>19</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>75</b>
19.1	Reparación de la herramienta	75
<b>20</b>	<b>Gestión de residuos</b>	<b>75</b>
20.1	Eliminación de la batería en otras regiones	76

# 1 Seguridad

## 1.1 Advertencias e indicaciones

Las advertencias están señaladas con una palabra de advertencia y un símbolo

- La palabra de advertencia caracteriza la gravedad y la probabilidad del peligro inminente.
- El símbolo describe el tipo de peligro.

**¡ADVERTENCIA!**



Advierte de una situación potencialmente **peligrosa**, la cual, si no se evita, puede causar graves lesiones.

**¡ATENCIÓN!**



Advierte de una situación potencialmente **peligrosa**, la cual, si no se evita, puede causar lesiones personales o daños materiales o medioambientales leves o moderados. La inobservancia de esta advertencia puede causar daños personales, materiales o medioambientales.



### Producto de láser de la clase 2

Los escáneres de láser de la clase 2 emplean un diodo de láser que genera un rayo láser de baja potencia, comparable con una fuente luminosa muy clara, p. ej. el sol.

→ No mirar el rayo láser estando encendido el láser. De lo contrario, se pueden dañar los ojos.



### Indicaciones generales

Caracteriza sugerencias de uso e información de utilidad, pero no advertencias de peligros.

## 1.2 Requisitos básicos para trabajar de forma segura

Debe leer todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede causar una descarga eléctrica, quemaduras y lesiones graves:

**¡ATENCIÓN!**



### Puesto de trabajo

- Cerciórese de que la zona de trabajo dispone de suficiente espacio.
- Mantenga limpia el área de trabajo.

### Seguridad eléctrica

- Proteja la herramienta I-Wrench de la lluvia y la humedad. Utilícela únicamente en espacios interiores (IP40).
- Observe las instrucciones de seguridad impresas en el pack de baterías y el cargador.
- Utilice la herramienta I-Wrench únicamente con la fuente de alimentación de Cleco.
- No abra el pack de baterías.

### Seguridad personal

- Adopte una postura segura. Mantenga su equilibrio.
- Cerciórese de que la fuente de alimentación esté correctamente instalada antes de utilizar la herramienta I-Wrench.
- No dirija la vista directamente al rayo láser de los escáneres de códigos de barras integrados en algunas herramientas.
- Observe la normativa general y local sobre seguridad y prevención de accidentes.

### Trabajo seguro con y en torno a herramientas de apriete

- Realice un control visual para verificar que ni las llaves de vaso ni las puntas presenten daños o roturas. Reponga inmediatamente las llaves de vaso o las puntas dañadas.
- Utilice únicamente llaves de vaso y puntas específicas para herramientas de apriete controladas a máquina.
- Utilice únicamente llaves de vaso y puntas de Cleco-Apex.
- Cerciórese de que las llaves de vaso estén bien asentadas en el cabezal.

## 1.3 Formación de los usuarios

- Todo el personal que utilice la I-Wrench deberá ser instruido antes de emplearla.
- Únicamente los técnicos autorizados están facultados a reparar la I-Wrench.

## 1.4 Equipo de protección personal

Al trabajar con la herramienta

**¡ADVERTEN  
CIA!** Peligro de lesiones por emisión de astillas de metal:  
→ Utilice gafas de protección.



## 1.5 Empleo conforme al uso previsto

La herramienta I-Wrench ha sido diseñada exclusivamente para apretar y soltar uniones roscadas. La comunicación con el controlador mPro400GC es compatible únicamente en los siguientes puertos de interfaz:

Tipos	Comunicaciones
Todas	WLAN estándar IEEE 802.11a/b/g WEP, WPA(2), LEAP, PEAP (WiFi)
	WPAN estándar IEEE 802.15.4 (Bluetooth)

- No abrir ni modificar el diseño.
- Utilizar únicamente con los accesorios autorizados por el fabricante.
- No utilizar la herramienta I-Wrench como martillo o palanca.

## 1.6 Disposiciones y normas

Se deberán observar las disposiciones y normas nacionales, regionales y locales.

### 1.6.1 Conformidad con la normativa de la FCC

Este equipo cumple las disposiciones FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar perturbaciones perjudiciales y (2) este aparato deberá aceptar perturbaciones recibidas, incluyendo aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación del equipo no autorizada explícitamente por Apex puede ser la causa de que se anule el permiso de empleo del aparato.

### 1.6.2 Conformidad con la normativa canadiense

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar perturbaciones perjudiciales y (2) este aparato deberá aceptar perturbaciones recibidas, incluyendo aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

## 1.7 Declaración de conformidad CE

Advanced Tightening Solutions for Quality Control &amp; Production

**EU/UE  
DECLARATION DE CONFORMITE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA  
DECLARATION OF CONFORMITY  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**■** Nous  
Noi  
Wir  
We

**SCS Concept Group**

**■** déclarons sous notre seule responsabilité que le produit  
dichiariamo sotto nostra sola responsabilità che il prodotto  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declare under our sole responsibility that the product

**Clé dynamométrique électronique I-Wrench  
Chiave dinamométrica elettronica I-Wrench  
Elektronischer Drehmomentschlüssel I-Wrench  
Electronic Torque Wrench I-Wrench**

**Cleco** 

**I-Wrench WiFi**



auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s)  
al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alla(e) norma(e) o altro(i) documento(i) normativo(i)  
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en)  
übereinstimmt.  
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).


**EN 61326-1: 2006  
EN 301 489-1 V.1.9.2 - EN 301 489-17 V.2.1.1  
EN 62311:2008  
EN61010:2010  
EN 300 328 V1.7.1 - EN 301 893 V1.5.1**

Conformément aux disposition de(s) Directive(s),  
Secondo le disposizioni della(e) normativa(e) **2004/108/EC**  
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n),  
Following the provisions of Directive(s),

Ce produit est marqué avec le CE-marque dès: 2013 / Questo prodotto è certificato con la marcatura CE dal: 2013  
Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet seit: 2013 / This Product is CE-marked since: 2013

**Montbéliard, le 30/04/2013**

**Samuel KNORST**



Siège social: Parc d'Activités des Courts Cantons, 6 Rue Gaston Pretot - 25200 - MONTBELIARD (France)

Tél: +33.03.81.95.41.88. Web: www.scsconcept.eu

SAS au Capital de 135.000 € Siret 483265062 00057 APE 2651B RCS BELFORT 483265062 TVA N° FR24483265062

Fig. 1: declaración de conformidad CE

## 2 Suministro, transporte y almacenamiento

### 2.1 Piezas suministradas

Compruebe que las piezas suministradas no presenten daños de transporte y cerciórese de que estén completas:

- I-Wrench
- Batería
- Tapa del mango de la herramienta para la batería
- Cable USB
- Memoria USB: contiene este manual del usuario, SQnetFTA software, Certificado de calibrado
- Certificado de calibrado (papel)
- 1 reconocimiento de cabezal/llave de vaso (según el diseño)
- 1 herramienta y un protector de goma de la pantalla (según el diseño)



Fig. 2: piezas suministradas

### 2.2 Transporte

Transporte y almacene la herramienta I-Wrench en su embalaje original. El embalaje es reciclable. Además del contenedor original de cartón, está disponible, de forma opcional, un maletín de aluminio para la herramienta I-Wrench (Consulte la sección 18).

## 2.3 Almacenamiento

Para el almacenamiento por poco tiempo y para la protección contra deterioro:

→ coloque la herramienta I-Wrench en la bandeja.

Para un almacenamiento de más de 100 horas:

→ Extraiga la batería de la herramienta I-Wrench.

El sistema electrónico integrado en la herramienta descarga la batería. En caso de almacenamiento durante un tiempo prolongado, la batería deberá tener una carga parcial entre el 30 % y el 50 %.

Objeto	Temperatura	Humedad relativa
I-Wrench	De -25 °C a +40 °C	Del 10 al 90 por ciento (sin condensación)
Batería	De -20 °C a +25 °C La temperatura ideal es 15 °C.	Del 20 al 85 % (sin condensación)

## 3 Descripción del producto

La I-Wrench es una auténtica herramienta universal que satisface requisitos de fabricación flexibles. Es la herramienta perfecta para fijaciones roscadas sofisticadas. Es ideal para aplicaciones en líneas de producción y admite estrategias de apriete de par y de ángulo.

El sistema de medición patentado para la medición de la rotación del ángulo de apriete, la pantalla táctil en color y la memoria de gran capacidad de 1 GB hacen de la LiveWire I-Wrench de Cleco la llave dinamométrica inalámbrica más flexible y versátil del mercado.

I-Wrench es una llave dinamométrica y de ángulo de giro electrónica de manejo manual, diseñada para el control de apriete y todo tipo de aplicaciones de apriete altamente precisas de líneas de montaje. La I-Wrench permite evaluar uniones roscadas y representar curvas de par y ángulos de giro. La I-Wrench permite visualizar en la pantalla una curva característica y los datos de la herramienta para cada proceso de apriete. Además es posible visualizar datos estadísticos y los principales valores estadísticos.




Fig. 3: I-Wrench

### 3.1 Elementos de mando y funcionamiento



Fig. 4: configuración WiFi de la herramienta LiveWire I-Wrench

#### Encendido

- Coloque la herramienta I-Wrench sobre una superficie firme.
- Mantenga pulsado  durante 2 segundos y suéltelo a continuación.



No mueva la herramienta I-Wrench durante los ciclos de encendido. El encendido tardará menos de 40 segundos; durante ese tiempo, el giroscopio interno se calibrará de forma automática. El LED de ambos lados de la herramienta I-Wrench parpadeará. Durante los 40 segundos, evite cualquier movimiento físico de la herramienta.

- Una vez finalice el encendido, pulse <ESC> una o dos veces.  
Una o dos veces dependerá de la programación de la aplicación actual de la herramienta y del nivel de carga de la batería. En la pantalla LCD se mostrará entonces la pantalla *Menú principal*.

#### Apagado

- Asegúrese de que se muestre la pantalla *Menú principal*.

Con el modo Apex GC:

- Deseleccione la aplicación en el controlador mPro400GC para que la herramienta I-Wrench vuelva a la pantalla *Menú principal*. No se puede deseleccionar la aplicación en la herramienta I-Wrench.
- Pulse <ESC> varias veces para que la pantalla LCD vuelva a la *pantalla Menú principal*.
- Mantenga pulsado  durante 4 segundos. Cuando la pantalla LCD pase a negro, suéltelo.



Para efectuar el mantenimiento de la herramienta es posible retirar la batería durante 4 segundos y sustituirla a continuación. De este modo la herramienta no resultará dañada y esto no tendrá ningún efecto en la programación de la herramienta I-Wrench. La retirada temporal de la batería forzará el apagado de forma inmediata. Aunque no se trata de un procedimiento habitual y recomendado para el apagado, puede utilizarse en circunstancias especiales.

### 3.1.1 Pantalla

#### Pantalla Menú principal



Fig. 5

Pantalla	Descripción
I-Wrench PRW	Firmware de producción de la herramienta I-Wrench
V2.x.xx	Número de versión del firmware de la herramienta I-Wrench
*	El asterisco indica que existe una comunicación WiFi con la unidad de mando Cleco
T1	Número de reconocimiento de cabezal/llaves de vaso
05/08/13	Día/mes/año
10:00	Hora del día en horas: minutos
	Estado de carga de la batería

#### Resultados del apriete

La siguiente figura muestra la pantalla de resultados de la I-Wrench después de un proceso de apriete de fabricación. Esta misma información está disponible en el controlador mPro400GC y se visualiza en la *pantalla Trabajo*. La unidad de mando es responsable de las estadísticas del proceso y de datos de OK y no OK.




Fig. 6: pantalla Resultados

### 3.1.2 Indicadores luminosos LED de la pantalla

A cada lado de la herramienta I-Wrench se encuentra un grupo de 7 indicadores luminosos de LED para guiar al usuario. La herramienta lleva integrado en el interior un zumbador y una alarma de vibración. El grupo de 7 LED incluye 5 de color azul, cuya intensidad luminosa aumenta para advertir al usuario de que se acerca al valor objetivo del par y de que lo ha alcanzado. Los dos LED restantes emiten luz roja para indicar resultados NOK (no conformes) y luz verde para indicar resultados OK (conformes). La siguiente ilustración muestra las posiciones de los LED.

Los cinco LED azules son como una especie de "luz en movimiento". Una luz en movimiento es una cadena de lámparas que se encienden y apagan rápidamente, dando la impresión de que las lámparas están en movimiento a lo largo de la cadena. Cada uno de los 5 indicadores luminosos se enciende cuando se alcanza un porcentaje específico del valor objetivo (par o ángulo).

Los ajustes predeterminados de cada porcentaje del objetivo alcanzado para el encendido de cada indicador luminoso son:

- 30 % para el LED 1
- 50 % para el LED 2
- 70 % para el LED 3
- 90 % para el LED 4
- 98 % para el LED 5

Se trata de porcentajes de los valores predeterminados objetivo que se han alcanzado. Para aplicaciones especiales, el usuario podrá modificar dichos porcentajes a través de una conexión de software externa. El software de aplicación es SQnet+, que se ejecuta en un PC externo. SQnet+ se utiliza principalmente para proporcionar conectividad externa a la herramienta I-Wrench en modo independiente cuando no existe conexión con el controlador mPro400GC. Cada aplicación de programa de apriete se puede ajustar con un valor de porcentaje diferente.

Al alcanzar el 100 % del valor objetivo se enciende el LED verde que indica OK, o el LED rojo que indica que el proceso no se ha realizado correctamente.

### 3.1.3 Conexión USB

El cable de conexión tiene que tener un minienchufe B de USB. El puerto de conexión se encuentra del lado izquierdo de la I-Wrench. Consulte Fig. 3: I-Wrench.

La conexión de USB se utiliza para varias aplicaciones:

- Conexión de la herramienta I-Wrench con un PC, en el cual se encuentre instalado SQnet+ para el modo de funcionamiento independiente.
- Aseguramiento de la configuración de la I-Wrench
- Copia de seguridad de los datos
- Crear una ruta de comprobación en el modo de funcionamiento independiente
- Instalación de las actualizaciones de firmware de la herramienta I-Wrench.

### 3.1.4 Escáner de códigos de barras

El lector de códigos de barras puede programarse para leer el código alfanumérico del ID de una pieza (identificación de una pieza) y añadir dicho ID a los datos medidos del apriete. Esta funcionalidad es un método a pruebas de errores que garantiza que los datos de apriete y la información de aceptación/rechazo se asocie de forma permanente a la pieza correcta a través del ID de esta.

Esta posibilidad de añadir el código del ID de la pieza se encuentra disponible tanto en el modo independiente como en el modo APEX GC.

## 4 Antes del funcionamiento inicial

### 4.1 Carga

**¡ADVERTEN** Riesgo de lesiones.

**CIA!**



Causada por manipulación incorrecta de la batería.

- Las baterías solo deberán emplearse de acuerdo con su uso previsto.
- No aplaste la batería.
- No la caliente ni la queme.
- No la ponga en cortocircuito.
- No la abra.
- Utilizar únicamente el cargador recomendado de APEX.

**¡ATENCIÓN!** Riesgo de lesiones



Si no se observan las siguientes advertencias podrán producirse una descarga eléctrica, incendios o lesiones graves.

- El soporte de carga/cargador externo está pensado exclusivamente para cargar la batería interna de la herramienta I-Wrench.
- No abra el soporte de carga/cargador externo ni modifique su estructura.
- Utilice el soporte de carga/cargador externo únicamente en locales secos y cerrados y proteja el soporte de la humedad y la lluvia.
- No utilice nunca el soporte de carga/cargador externo en condiciones ambientales inadecuadas (por ejemplo, cuando haya gases inflamables, disolventes, polvo, vapores o humedad).
- No utilice el soporte de carga/cargador externo si la carcasa o el enchufe a la red están dañados.
- No utilice el soporte de carga/cargador externo si la herramienta LiveWire I-Wrench está dañada.

→ Cargue la batería por completo. Se entrega parcialmente cargada.

Hay 3 formas de hacerlo:

#### 4.1.1 Carga con el soporte de carga

→ Enchufe el soporte de carga a una toma de corriente alterna de 110 a 240 V.

- Coloque la herramienta I-Wrench en el soporte de carga y cerciórese de que la herramienta esté enchufada en el enchufe de conexión del soporte.

El soporte de carga de la herramienta recarga la batería y supone una forma segura de depositar la herramienta I-Wrench cuando no se utiliza. El soporte de carga lleva integrado un cargador interno. Para recargar la batería de la herramienta se requieren unas 4 horas, en función del estado de descarga de la misma.

#### 4.1.2 Carga con un cargador externo

- Enchufe la batería al cargador.
- Enchufe el cargador a una fuente de corriente alterna de 110 a 240 V.

Para recargar la batería de la herramienta se requieren unas 4 horas, en función del estado de descarga de la misma.

#### 4.1.3 Carga con un cable USB mini-B

- Conecte el cable USB mini-B directamente a la herramienta.
- Enchufe el otro extremo del cable a la toma de alimentación USB de un adaptador de 110 V CA/USB de otro fabricante, tal y como se muestra en la imagen siguiente.



Fig. 7: cable USB mini-B (en la figura se muestra un adaptador de EE. UU.)

#### ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

Un cable de la herramienta defectuoso puede provocar una descarga eléctrica y lesiones mortales y quemaduras.

- No toque nunca los cables defectuosos de la herramienta y ordene que un técnico experimentado y autorizado los sustituya inmediatamente.

## 5 Modos de aplicación

Existen dos modos de aplicación individuales asociados a la herramienta I-Wrench: el modo APEX GC y el modo independiente.

### 5.1 Modo APEX GC

El modo APEX GC se utiliza junto con el controlador mPro400GC (modelos Master o Primary). La conexión de comunicación entre el controlador mPro400GC y la herramienta I-Wrench es a través de WiFi o Bluetooth.

#### Ventajas de la comunicación con el mPro400GC

- Vincula los valores medidos de la herramienta I Wrench con una selección de protocolos de comunicación utilizados en la planta de montaje. De esta forma, en el caso de una planta de montaje de Chrysler se puede añadir la funcionalidad adicional de la comunicación con los sistemas de comunicación de las naves de la planta.
- Vincula los valores medidos de la herramienta I Wrench a otros protocolos de comunicación de la planta, además de a estadística y almacenamiento, disponibles para los valores medidos del proceso de apriete.

### 5.2 Modo independiente

El modo de funcionamiento independiente funciona en combinación con un ordenador portátil que tenga instalada una aplicación de software llamada **SQnet+**. La conexión de comunicación entre el ordenador portátil con **SQnet+** y la herramienta I-Wrench es a través de USB.

La herramienta I-Wrench puede utilizarse para aplicaciones de montaje de producción sin conexiones on-line por cable o WiFi. Es una herramienta totalmente portátil e independiente.

#### Ventajas de utilizar el modo independiente de la herramienta I-Wrench:

- La herramienta I-Wrench puede utilizarse en zonas (o aparcamiento en exteriores) donde la conexión WiFi o LAN aún no está disponible.
- Es posible recopilar los gráficos de las curvas de apriete para cada proceso de apriete.
- La herramienta I-Wrench incorpora una memoria interna en la que se pueden almacenar hasta 5000 resultados de procesos de apriete.
- La herramienta I-Wrench se puede preprogramar con hasta 1000 aplicaciones de apriete.

## 6 Modo APEX GC: configuración de la comunicación

Esta descripción se refiere al controlador mPro400GC, software S168813 ≥ V1.4.0

### 6.1 Vista general




Fig. 8: comunicación de datos entre la herramienta I-Wrench y el controlador mPro400GC

Esta descripción se refiere a la conexión más sencilla: un punto de acceso (AP) conectado al controlador mPro400GC mediante un cable Ethernet. La conexión con la herramienta I-Wrench es de tipo WiFi.

Configuración de punto de acceso, antenas internas N.º de referencia 961600PT	Configuración de punto de acceso, antenas externas N.º de referencia 961601PT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración de punto de acceso con los parámetros ATG predeterminados</li> <li>• Suministro eléctrico</li> <li>• Cable de conexión Ethernet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración de punto de acceso con los parámetros ATG predeterminados</li> <li>• Suministro eléctrico</li> <li>• Cable de conexión Ethernet</li> </ul>

## 6.2 Configuración de la herramienta I-Wrench

Los siguientes pasos detallan la forma de programar la I-Wrench para la comunicación mediante WiFi. Este es el primer paso necesario para la comunicación durante un proceso de apriete entre la I-Wrench y el controlador mPro400GC.

### 6.2.1 Configuración del modo Apex GC

- Si se utiliza un protector de goma, retire la protección acrílica transparente (protege la pantalla LCD).
- Encienda la herramienta I-Wrench.
- Tras el arranque, pulse <ESC>.
- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Setup*
- Introduzca la contraseña: 1247 y pulse <OK>.
- Utilizando la barra deslizante táctil de la derecha o  en el teclado, seleccione **Wrench ID**. Debe ser único para cada herramienta configurada por controlador.
- Seleccione el icono del teclado en la parte inferior derecha.
- Introduzca las 4 últimas cifras del número de serie de la herramienta. Este valor es el número de Wrench ID. (Los ceros a la izquierda no se visualizan).
- Pulse <OK>.
- **Configuración de la versión: Apex GC**
- Compruebe si están activados los siguientes parámetros:
  - **Trabaja solam. Online**
  - **Radio**
  - **Radio Type: WiFi**
- Pulse <Confirmar>.
- Reinicie la herramienta I-Wrench.

### 6.2.2 Configuración de los ajustes WiFi

- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Radio Setup*.
- Introduzca la contraseña: 7421.
- Si conecta una herramienta I-Wrench WiFi directamente a una red de taller y no directamente a un controlador mPro400GC, configure los ajustes inalámbricos de acuerdo con los ajustes de la red de taller. (En modelos de herramientas de Bluetooth, seleccione el maestro con el cual desea establecer la comunicación)

Ajuste	Configuración
<b>Wrench ID</b>	→ Introduzca las 4 últimas cifras del número de serie. No se mostrará 0.
<b>Modo oper.</b>	→ Seleccione <b>Gestionado</b> .
<b>MAC Address</b>	→ Dirección de hardware de la herramienta I-Wrench (solo lectura)
<b>Build AdHoc</b>	→ Seleccione si la comunicación se establecerá sin punto de acceso.
<b>WiFi SSID</b>	→ Introduzca el nombre de SSID utilizado actualmente en el punto de acceso.
<b>Dominio regul.</b>	→ Asignar <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 GHz o 5 GHz</li> <li>• 2,4 GHz + 5 GHz</li> </ul>

Ajuste	Configuración
<b>WiFi Channel</b>	→ Asignar <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 para itinerancia predeterminada</li> <li>• 1 a 12 para 2,4 GHz</li> <li>• 36 a 44 para 5 GHz</li> <li>• 150 a 160 para Uniband II</li> </ul>
<b>WiFi Authentication</b>	→ Seleccionar <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2 PSK</li> <li>• LEAP</li> <li>• PEAP</li> </ul>
<b>WiFi Encryption</b>	→ Seleccionar <ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP64</li> <li>• WEP128</li> <li>• TKIP</li> <li>• AES/CCMP</li> </ul>
<b>WiFi Key</b>	→ Introduzca el nombre de la clave utilizada actualmente en el punto de acceso.
<b>WEP Key num</b>	→ Introduzca el número de la clave utilizada actualmente en el punto de acceso.
<b>WiFi DHCP</b>	→ Deje sin marcar la casilla <b>WiFi DHCP</b> .
<b>WiFi Ip</b>	→ La dirección IP de la herramienta I-Wrench debe estar dentro de la misma gama de IP (primeros 9 caracteres) que la del controlador. Sin embargo, los 3 últimos caracteres tienen que ser inequívocos.
<b>WiFi Mask</b>	→ La IP habitual de la máscara de WiFi es <b>255 . 255 . 255 . 0</b>
<b>WiFi Gateway</b>	→ No deje en blanco la configuración de la puerta de enlace. Introduzca por lo menos los primeros 9 caracteres de la gama de IP de la herramienta I-Wrench y 001 como últimos caracteres. (Esto se registra como 1.)
<b>Nombre de usuario</b>	→ Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en WLAN WPA Enterprise.
<b>WiFi Host</b>	→ Introduzca la dirección IP del controlador mPro400GC utilizada actualmente.
<b>Sufijo DNS</b>	→ Introduzca el sufijo DNS si es necesario.
<b>Puerto local WiFi</b>	→ Introduzca <b>23</b>
<b>Puerto remoto WiFi</b>	→ Introduzca <b>3456</b>
<b>Modo inici. WiFi</b>	→ Introduzca <b>Siempre</b>
<b>Use UDP</b>	→ Seleccione esta opción para evitar el retardo del TCP y para reducir el tráfico de la WLAN (no se utiliza).
<b>TCP Keepalive Period</b>	→ Seleccione esta opción para detectar pérdidas de conexión de forma automática.

Ajuste	Configuración
Radio USB bridge	→ Seleccione esta opción para conectar directamente con el módulo ConnectBlue WLAN (actualización de firmware).

## 6.3 Configuración en el controlador mPro400GC

### 6.3.1 Ajuste de la red

- Conecte el punto de acceso al controlador mediante el cable Ethernet. Conecte el cable Ethernet en el puerto X1 o X2.
- Active el punto de acceso.

Son necesarias las siguientes entradas (a modo de ejemplo):


**Red local (el punto de acceso está conectado al controlador)**

Dispositivo	Dirección IP estática	SSID	Máscara de subred
Herramienta 1	192.168.0.1	Estación 6	255.255.255.0
Herramienta 2	192.168.0.2	Estación 6	
Controlador	192.168.0.110		
Punto de acceso	192.168.0.50	Estación 6	

**Red existente, en función de la infraestructura actual**

Dispositivo	Dirección IP	SSID	Máscara de subred	Puerta de acceso estándar
Herramienta 1	10.122.77.101	Hall 6		
Herramienta 2	10.122.77.102	Hall 6		
Controlador	10.122.77.110		255.255.255.0	10.122.77.1

→ Introduzca la dirección IP en el controlador (a modo de ejemplo en este caso, en el puerto Ethernet 1)



C01213es.png

Fig. 9: ajustes de red (red existente)

- Seleccione *Navegador* > *Comunicaciones* > *Ajustes de red*.
- Desmarque la opción **Enable DHCP**.
- Introduzca **Dirección IP**, **Máscara de subred** del controlador.
- Introduzca **Puerta enlace estándar**, si es necesario.
- Pulse <Navegador> y guarde los ajustes con <Aceptar>.  
Se muestra el *Menú Navegador*.
- Reinicie el controlador.

### 6.3.2 Instalación de la herramienta I-Wrench

- Seleccione *Navegador* > *Program herra*.
- Marque la siguiente línea libre tocándola.
- Pulse <+ Instalar> y seleccione en la lista desplegable **Tipo: LiveWire I-Wrench**.




Fig. 10

- Introduzca **Wrench ID** y **Tipo conexión** y haga clic en <OK>.  
Cada controlador mPro400GC es compatible únicamente con un tipo de conexión: WiFi o Bluetooth en COM1/COM2. Una vez realizada la instalación de la primera herramienta I-Wrench, ya no será posible seleccionar esta opción. La selección de COM1 o COM2 dependerá de línea de conexión en serie a la que haya estado conectado el adaptador inalámbrico Bluetooth en el controlador.




Fig. 11

- Ver la pantalla *Menú principal* de la herramienta I-Wrench en el *banner* de título superior:  
Si existe una conexión WiFi con el controlador, se mostrará un asterisco "\*".

→ El estado de la herramienta es **Precisa aceptación de usuario**. Pulse <Configuración de herramienta>.




Fig. 12

→ Comprobar **Modelo número** y **Número de serie** y que la herramienta que se muestra se corresponda con la herramienta conectada.




Fig. 13

→ Si es correcto, haga clic dos veces en <Aceptar> para guardar. Se muestra la lista de herramientas. El estado de la herramienta es actualmente **On-line**.

→ Pulse <Navegador>.

### 6.3.3 Programación de una estrategia de apriete sencilla

→ Seleccione *Navegador > Estándar*. Se muestra *Aplicación estándar fábric*.

→ Selecciona *equipo de atornillado > Grupo de atornilladores 2*.

→ Seleccionar *parámetros* > *Programa de apriete*.

→ Pulse <Desactivado>, al lado de <Fase 1>. Cambiará a <Activado>.




Fig. 14: fase activada

→ Pulse <Fase 1> y, a continuación <Procedimiento de atornillado>.

→ Seleccione la estrategia necesaria: **SEC 30** o **SEC 50**. El parámetro se puede ajustar manualmente.




Fig. 15

## 6.4 Configuración del lector de códigos de barras en la herramienta I-Wrench

→ Encienda la I-Wrench.

→ Tras el arranque, pulse <ESC>.

→ Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Setup*.

→ Si es necesario introducir una contraseña, introduzca **1247**.

→ Pulse <OK>.

- Desplácese hasta *Introducir VIN*, en la mitad superior de la pantalla. Toque el texto o utilice **↑↓** en el teclado.
- Seleccione **No VIN**, en la mitad inferior de la pantalla.

Ajuste	Configuración
<b>No VIN</b>	Se utiliza para el modo APEX GC
<b>VIN después selec.</b>	Se utiliza para el modo independiente. No seleccione esta opción.
<b>VIN antes selec.</b>	Se utiliza para el modo independiente. No seleccione esta opción.
<b>VIN después sel. offl.</b>	Se utiliza para el modo independiente. No seleccione esta opción.
<b>2 VIN antes selec.</b>	Se utiliza para el modo independiente. No seleccione esta opción.

- Active el siguiente parámetro. La marca de verificación debe quedar activada.

- **Usar BarCode**

- Compruebe si es necesario el siguiente parámetro:

- **Confirm scanned string**

- Para guardar la selección, pulse  en el teclado.

## 6.5 Configuración del lector de códigos de barras en el controlador mPro400GC

- Seleccione *Menú navegador > Comunicaciones > ID pieza*




Fig. 16: ID pieza

- Seleccione los siguientes ajustes

- **Herram.:** herramienta necesaria
- **Activado:** Sí
- **Conexión:** Lector de herramienta
- **Número de signos:** 0 (según sea apropiado)



El número de caracteres predeterminado es "0", lo que significa que el controlador MPro400GC aceptará cualquier longitud hasta 40 caracteres.

- **Entrada teclado:** permitida si se precisa introducción manual)
- **Función especial:** desactivado
- **Barcode History (Historial códigos de barras):** número de códigos de barras diferentes hasta que se le permita escanear el mismo código de barras de nuevo.
- **Ignore unexpected barcodes (Aceptar mismo código de barras después de NOK)**

→ Guarde los ajustes con <Navegador>.

## 6.6 Configuración para seleccionar una aplicación de apriete/grupo de enlace

→ Seleccione *Menú navegador > Avanzada > Tool Group*




Fig. 17: Configuración de herramienta

- Desmarque **Aplicación externa/selección IG**
- Guarde los ajustes con <Navegador> y <Aceptar>.
- Seleccione *Menú navegador > Comunicaciones > ID pieza*




Fig. 18: ID pieza

→ Seleccione los siguientes ajustes

- **Herram.:** herramienta necesaria
- **Activado:**  
**Sí, bloqueado** : cada apriete precisará un escaneo de códigos de barras.  
**Sí:** el ID de la pieza será el mismo hasta que escanee el código de barras con un nuevo ID de pieza.
- **Conexión:** Lector de herramienta
- **Número de signos:** un número de caracteres específico (el adecuado para el código del ID de la pieza)
- **Entrada teclado:** permitida
- **Función especial:** activada

→ Pulse el botón <Configurar> que se acaba de mostrar




Fig. 19: ID pieza

- Seleccione con <^> una celda de la tabla. Se marcará en rojo.
- Utilice  o las flechas de al lado para seleccionar el grupo de apriete. Los datos de administración de la pieza de trabajo son de orientación grupal.
- Utilice <Copiar> del grupo de apriete actualmente seleccionado al grupo de apriete deseado.
- Utilice <Borrar>, <Cambiar>, <Insertar> y <Nuevo> para añadir o modificar elementos de la tabla de la pieza de trabajo.



Fig. 20: ID pieza

- Introduzca los siguientes ajustes
  - **Nombre pieza:** esta descripción es irrelevante para la unión y no aparece en los resultados del proceso.
  - **Tipo de pieza:** determina el programa de apriete en relación con el código de barras. La máscara de códigos de barras consiste en una cadena alfanumérica y caracteres comodín # (# = ignorar este carácter). La cadena se comparará con el número de pieza de trabajo entrante. Si el número coincide, se activará el programa de apriete asociado.
  - **Tipo de piezas:** función especial para la máscara de códigos de barras. Elija entre **Utilizar grupo de enlace**, **Utilizar aplicación**, **Activado** y **Bloqueado** para activar o bloquear la aplicación/grupo de enlace o la herramienta.
- Guarde los ajustes con <Navegador>.

## 7 Modo independiente; configuración de la comunicación

### 7.1 Vista general

Utilice SQnet+ para programar aplicaciones de apriete off-line y para descargarlas en la herramienta I-Wrench o leer los valores medidos de dichas aplicaciones fuera de la memoria de la herramienta I-Wrench y volver a cargarlos en SQnet+.

Al programar SQnet+, es posible reproducir una pieza o todas las estaciones de la línea de montaje en una "estructura de árbol". De este modo, cada ubicación se podrá vincular con una aplicación de apriete específica. Una vez construida la estructura de árbol, el usuario puede crear una lista de aplicaciones (estrategias de apriete) que pueden descargarse en la herramienta I-Wrench.

SQnet+ puede programarse asimismo para crear una secuencia específica que deberá seguir el operador de la herramienta I-Wrench. Una secuencia consiste en un grupo de aplicaciones; no obstante, para ello es necesario definir varios términos importantes relacionados específicamente con el modo independiente.

Término	Descripción
<b>Aplicación</b>	Se refiere a un "programa paraguas" o a estrategias de apriete (o secuencias o algoritmos de apriete) desde el principio al final del ciclo de apriete. Para hacer referencia a "paraguas" se utiliza normalmente "proceso" de apriete.
<b>Grupo de enlace</b>	Este término hace referencia a una aplicación única, múltiples veces.
<b>Procesamiento en lotes</b>	Este término hace referencia a múltiples aplicaciones de un único proceso.
<b>Trabajo</b>	"Trabajo" es otro término para referirse a grupo de enlace. "Trabajo" es el nombre utilizado por la herramienta I-Wrench y "grupo de enlace" es el nombre utilizado por el controlador mPr400GC.




Fig. 21: comunicación de datos entre la herramienta I-Wrench y SQNet+

Para el modo independiente es necesario ejecutar una aplicación de software independiente denominada SQnet+ en un PC externo. Los requisitos mínimos del PC en el que debe ejecutarse la aplicación SQnet+ son:

- CPU: Pentium 2 o posterior

- Espacio disponible en el disco duro: 100 MB
- RAM: 128 MB
- Sistema operativo: MS Windows XP o posterior

La conexión de carga/descarga de datos entre la herramienta I-Wrench y el PC se realizará a través de un cable USB.

Para trabajar con el modo independiente de la herramienta I-Wrench, deben llevarse a cabo los procedimientos siguientes:

1. Crear una estructura de árbol con las ubicaciones necesarias en SQNet+
2. Editar una aplicación de apriete de una ubicación
3. Enviar la aplicación de apriete de SQnet+ a la herramienta I-Wrench (crear una ruta)
4. Enviar los resultados de los datos de apriete de la herramienta I-Wrench a SQnet+

## 7.2 Configuración de la herramienta I-Wrench

### 7.2.1 Configuración del modo independiente

- Si se utiliza un protector de goma, retire la protección acrílica transparente (protege la pantalla LCD).
- Encienda la herramienta I-Wrench.
- Tras el arranque (40 segundos), pulse <ESC>.
- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Setup*
- Introduzca la contraseña: **1247** y pulse <OK>.
- **Establecer versión: Stand alone** y confirmar.
- Compruebe si están desactivados los siguientes parámetros:
  - **Trabaja solam. Online**
  - **Radio**
  - **Radio Type: ninguno**
- Pulse .
- Reinicie la herramienta I-Wrench.

## 7.3 Configuración del lector de códigos de barras en la herramienta I-Wrench

- Encienda la I-Wrench
- Tras el arranque, pulse <ESC>.
- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Setup*.
- Si es necesario introducir una contraseña, introduzca **1247**.
- Pulse <OK>.
- Desplácese hasta *Introducir VIN*, en la mitad superior de la pantalla. Toque el texto o utilice   en el teclado.
- Seleccione una de estas opciones en la mitad inferior de la pantalla.

Ajuste	Configuración
<b>No VIN</b>	Se utiliza para el modo APEX GC. No seleccione esta opción.
<b>VIN después selec.</b>	Se utiliza para el modo independiente.
<b>VIN antes selec.</b>	Se utiliza para el modo independiente.

Ajuste	Configuración
VIN después sel. offl.	Se utiliza para el modo independiente.
2 VIN antes selec.	Se utiliza para el modo independiente.

→ Active el siguiente parámetro. La marca de verificación debe quedar activada.

- Usar BarCode

→ Compruebe si son necesarios los siguientes parámetros:

- Confirm scanned string

→ Para guardar la selección, pulse  en el teclado.

## 7.4 Creación de una estructura de árbol

→ Instalar el software *Setup SQnet+ ... Apex.exe* siguiendo los cuadros de diálogo.

→ Haga clic en el icono *SQnet+* para ejecutar el programa.

→ Seleccione el icono *Parámetros* para elegir el idioma.

→ Seleccione el icono *Definición prueba*.




Fig. 22:

Aquí puede organizar el trabajo y configurar las ubicaciones y las operaciones de apriete de cada unión. Cree diferentes niveles en la estructura de carpetas (grupo de ubicaciones).




Fig. 23:

Ejemplo:

- Carpeta principal = nombre de la fábrica
- Carpeta de segundo nivel = nombre del producto
- Carpetas de tercer nivel = todas las estaciones de montaje en las que se monten piezas del producto.

Esto es solo un ejemplo: el usuario puede organizar el árbol como quiera para optimizar la organización del trabajo respecto a la línea de producción.



La ubicación es la ubicación física en la línea de montaje donde se encuentra la pieza que se está apretando. Cada ubicación puede programarse con un **Nombre de variable** y un **Nombre** (se mostrará **Nombre** en la pantalla LCD de la herramienta I-Wrench).

Icono	Función	Icono	Función		
	Crear nueva carpeta		Crear nueva ubicación		Contraer todos los niveles
	Modificar carpeta existente		Modificar ubicación existente		Desplegar todos los niveles
	Eliminar carpeta existente		Eliminar ubicación existente		Copiar una ubicación
			Buscar carpeta o ubicación		Pegar una ubicación

→ Crear tantas carpetas nuevas como sea necesario.

→ Crear nueva ubicación.




Fig. 24: Datos generales

Ajuste	Función
<b>Nombre de variable</b>	ID ubicación
<b>Punto</b>	Campo informativo sobre la ubicación de la unión con procesos de apriete adicionales de la misma gama. Se muestra <b>Punto</b> en el menú <i>Definición prueba</i> .
<b>Nombre</b>	Este campo se utiliza para describir la ubicación para poder identificarla con facilidad.
<b>Activo</b>	Active (marca de verificación) o desactive la ubicación.
<b>Operación crítica</b>	Esta casilla de verificación es para todas las uniones en las que sea necesario contar con límites de control más restrictivos (todas las uniones de seguridad de un vehículo de transporte como, por ejemplo, las uniones del sistema de freno).

Ajuste	Función
<b>Descarga de curva</b>	El usuario puede seleccionar gráficos de apriete para cada descarga de apriete, solo cuando el resultado de la prueba es NOK (no conforme) o nunca. Funcionalidad de la versión completa. Póngase en contacto con nuestro Centro de ventas y mantenimiento.

## 7.5 Edición de una aplicación de apriete a una ubicación

SQnet+ puede vincular una estrategia de apriete a una o varias ubicaciones. De este modo, SQnet+ puede cargar resultados de apriete de producción y declaraciones de OK (conforme) o NOK (no conforme).

→ En la pantalla *Definición prueba*, seleccione la ubicación (operación) que quiera vincular a una estrategia de apriete.




Fig. 25:

- Haga clic en la pestaña *Producción*
- Haga clic en el icono *Definición del programa de apriete de llaves dinamométricas I-Wrench*.
- Edite el parámetro y haga clic en <Confirmar>.




Fig. 26: datos generales

Ajuste	Descripción
<b>Tipo de apriete</b>	Estrategia de apriete que debe utilizarse durante el apriete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Par + ángulo</li> <li>• Par con supervisión del ángulo</li> <li>• Par + ángulo (sentido antihorario)</li> <li>• Par con supervisión del ángulo (sentido antihorario)</li> <li>• Rendimiento</li> </ul>
<b>Tipo de operación</b>	Operación que debe llevarse a cabo durante el apriete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apretar</li> <li>• Aflojar</li> <li>• Apretar/aflojar</li> <li>• Bidireccional</li> </ul>
<b>ID estación</b>	Número de identificación de la estación en la que está ubicada la unión. Este campo no es obligatorio.
<b>Par nominal</b>	Par objetivo que se debe alcanzar durante el apriete.
<b>Nm (Unidad de medida)</b>	Cambie las unidades de ingeniería a: Nm, cNm, kgfm, ozf.in, kNm, lbf.ft, lbf.in
<b>Clase (par)</b>	Clases de tolerancia para la estrategia de apriete. Si el usuario prefiere crear una nueva, haga clic en <+> y aparecerá una nueva ventana. Rellene todos los campos y haga clic en <Confirmar> para guardar.
<b>Par mín./ Par máx.</b>	Alterne para introducir los límites inferior (mín.) y superior (máx.) manualmente si el usuario no quiere definir los límites de tolerancia por <b>Clase</b> .
<b>Umbral</b>	Valor del par donde la herramienta I-Wrench empieza a contar el ángulo.
<b>Ángulo nominal</b>	Valor objetivo del ángulo que el usuario tiene que alcanzar durante el apriete.

Ajuste	Descripción
<b>Clase (ángulo)</b>	Clases de tolerancia para la estrategia de apriete. Si el usuario prefiere crear una nueva, haga clic en <+> y aparecerá una nueva ventana. Rellene todos los campos y haga clic en <Confirmar> para guardar.
<b>Ángulo mín./ Ángulo máx.</b>	Alterne para introducir los límites inferior (mín.) y superior (máx.) manualmente si el usuario no quiere definir los límites de tolerancia por <b>Clase</b> .
<b>De ángulo mín. a par mín.</b>	Al apretar un tornillo anteriormente apretado. Introduzca el valor en grados del ángulo y la herramienta I-Wrench lo comprobará durante el apriete. Si se alcanza una tolerancia baja en este valor, significa que el tornillo ya se ha apretado anteriormente.
<b>Carga mín. (par)</b>	Se trata de un parámetro del par. Define dónde debe empezar la prueba. Si el usuario no introduce un valor, la herramienta I-Wrench utilizará un valor inicial predeterminado del 5 % de la escala completa del transductor de la herramienta. Si el usuario introduce un valor superior al par umbral, la herramienta I-Wrench utilizará para la prueba como carga mín. el valor de par inicial; de lo contrario, la herramienta no podrá empezar a medir el ángulo.
<b>Par de aflojamiento</b>	Se trata de un valor de par negativo (sentido antihorario). La herramienta I-Wrench solo puede determinar si la unión está floja si el operador, en el sentido de aflojamiento, supera el ciclo de inicio de aflojamiento, de modo que el par descenderá a un valor inferior (en sentido antihorario) al parámetro "Par de aflojamiento".
<b>Ángulo de aflojamiento</b>	Se trata de un parámetro negativo del ángulo (ángulo en sentido antihorario). La herramienta I-Wrench determina que se está aflojando una unión únicamente si, durante el aflojamiento, supera el ciclo de inicio abierto. La lectura del ángulo al final del aflojamiento es superior a 1,5°. El ángulo introducido en este campo indica después de cuántos grados se activará el <i>Timeout corto</i> .

Ajuste	Descripción
<p><b>Timeout largo</b></p>	<p>Este parámetro determina cuándo finaliza el ciclo de apriete y permite al usuario realizar una unión atornillada, incluso tras varios pasos de apriete, con un resultado definitivo. El valor introducido debe ser algo superior a la pausa máxima esperada que puede darse al cambiar o reapretar I-Wrench. La entrada debe ser en milisegundos.</p> <p><i>Timeout largo</i> se activa cuando el par descende por primera vez por debajo del límite inferior de par (5 % de la capacidad de I-Wrench) y permanece por debajo del 75 % del par objetivo.</p> <p>I-Wrench comienza a contar el tiempo cuando el par cae por debajo del 5 % (capacidad de I-Wrench) entre los pasos de apriete, o bien al reapretar o reajustar. Si el tiempo de interrupción es superior al valor de <i>timeout largo</i>, I-Wrench toma el par más alto por debajo del 75 % del par objetivo como resultado del ciclo de apriete.</p> <p>Si el tiempo de interrupción es inferior al valor de <i>timeout largo</i> y el par alcanza <b>más del 75 % del par objetivo</b>, el <i>timeout largo</i> finaliza y el <i>timeout corto</i> se activa.</p> <div data-bbox="552 741 1442 1106" data-label="Figure"> </div> <p>Fig. <i>Timeout largo</i></p>
<p><b>Timeout corto</b></p>	<p>Este parámetro determina cuándo finaliza el ciclo de apriete y permite una finalización rápida del ciclo de apriete tras el último paso de apriete (véase el gráfico <b>Timeout largo</b>). El valor introducido debe ser pequeño, normalmente de 200 ms.</p> <p><i>Timeout corto</i> se activa cuando el par supera el 75 % del valor del par objetivo. Si el par cae por debajo del 5 % (capacidad de I-Wrench), I-Wrench comienza a contar el tiempo.</p> <p>Si el tiempo de interrupción es superior al valor de <i>timeout corto</i>, I-Wrench toma el par más alto por encima del 75 % par objetivo como resultado del ciclo de apriete.</p>

Fig. 27: llaves de vaso

Ajuste	Función
<b>N.º llave vaso</b>	Número de identificación de la llave de vaso (racor de extremo)
<b>Corrección del par</b>	Factor de par, debe introducirse únicamente si se ha conectado una extensión a la herramienta I-Wrench que modifique la longitud de calibrado original.
<b>Elongación de la herramienta</b>	Valor en milímetros que debe introducirse únicamente si se ha conectado una extensión a la herramienta I-Wrench que modifique la longitud de calibrado original.
<b>Corrección de la flexión</b>	Error angular debido a la herramienta de extensión. → Realice la medición utilizando un transportador o transductor giratorio montado en el extremo de la extensión (junto a la unión). → Observe la diferencia entre la lectura del ángulo de la herramienta I-Wrench y la lectura del ángulo del transportador o transductor giratorio.  Por ejemplo, si la diferencia es de 3° a 100 Nm, introduzca 0,03°/Nm en el campo correspondiente.
<b>Corrección del ángulo</b>	Factor de ángulo que debe introducirse únicamente si se utiliza un multiplicador de par con la herramienta I-Wrench. Por ejemplo, si se ha girado la herramienta I-Wrench 360° y la llave de vaso de salida del multiplicador de par gira 90°, el usuario deberá introducir en este campo 0,25.



Para definir los ajustes **N.º llave vaso**, **Corrección del par**, **Corrección del ángulo** y **Corrección de flexión**, la herramienta I-Wrench debe tener activada la función de reconocimiento automático; de lo contrario, será imposible enviar estos parámetros a la herramienta I-Wrench.




Fig. 28: llaves de vaso



En la pestaña *Leds* es posible personalizar de forma individual el porcentaje de cada LED de la herramienta I-Wrench teniendo en cuenta el objetivo.




Fig. 29: llaves de vaso



En la pestaña *Lotes* es posible multiplicar el número de tornillos que se deben apretar. Por ejemplo, para montar una rueda en un vehículo se deben apretar 4 tornillos con la misma estrategia. En esta pestaña es posible definir cuántos tornillos se deben apretar con la herramienta I-Wrench.

Ajuste	Función
N.º tornillos	Número de tornillos que deben apretarse.
Activar lote	Permite activar la función de lotes.
Estrategia	Define la estrategia teniendo en cuenta el estado del tornillo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contar solo resultados OK</b> La herramienta I-Wrench comprueba únicamente el grupo completo si todos los procesos son conformes. Todos los resultados no conformes se tendrán en cuenta para el grupo y no se contarán.</li> <li>• <b>Repetir lote en caso de error</b> Si el grupo contiene un proceso no conforme, deberá repetirse el grupo completo (el resto de resultados no se tendrán en cuenta).</li> <li>• <b>Repetir última operación en caso de error</b> Si el grupo contiene un proceso no conforme, deberá repetirse únicamente el último proceso.</li> </ul>

## 7.6 Envío de la aplicación de apriete de SQnet+ a la herramienta I-Wrench

- Apague la herramienta I-Wrench.
  - Conecte el cable USB de la herramienta I-Wrench al PC.
  - Encienda la herramienta I-Wrench.
  - Pulse <ESC> para ir a la pantalla *Menú principal*.
  - Pulse <Sincronización>.
  - Pulse <USB/Radio> y confirme la sincronización con .
- Durante la comunicación con SQnet+ se muestra esta pantalla.



Fig. 30: sincronización

### 7.6.1 Configuración de la ruta

- Inicie SQnet+.
- Pulse <Gestión de rutas>




Fig. 31: Menú principal

- Despliegue el árbol y seleccione la ubicación a la que quiere enviar la herramienta I-Wrench.
- Pulse <Nueva ruta>.




Fig. 32: gestión de rutas

- Edite un **Nombre ruta**.
- Seleccione el **Tipo ruta** para los **Programas de llaves dinamoétricas I-Wrench**.



Fig. 33: añadir nueva ruta

- Pulse <Confirmar>.
- Haga clic en  para añadir.




Fig. 34: añadir pruebas/programas de la herramienta I-Wrench a una ruta

- Pulse <Confirmar> y cierre esta ventana.

## 7.6.2 Envío de una ruta

Vuelva al *Menú principal* de SQnet+ y haga clic en <Interfaz de I-Wrench (PROD)>.




Fig. 35: interfaz de I-Wrench (PROD)>

→ Seleccione la **Ruta** que quiere enviar a la herramienta I-Wrench.




Fig. 36

Una vez seleccionada la aplicación, aparecerán todas las operaciones pertenecientes a dicha aplicación.

→ Haga clic en  para enviar la aplicación a la herramienta I-Wrench.  
En el lado derecho de la pantalla, debajo de **Registros**, se muestra el estado de la transferencia de datos.  
Una vez completada la transferencia de la aplicación, el último mensaje es **Envío de datos completado**.

→ Pulse <Salir> en el mango de la herramienta I-Wrench.  
La I-Wrench se reiniciará automáticamente en el menú de sincronización.



Fig. 37: sincronización con PC

→ Pulse <Salir>.  
→ Retire el cable USB.  
→ Seleccione el programa solicitado y pulse .  
La herramienta I-Wrench estará lista para ejecutar un programa de apriete.

## 7.7 Enviar los resultados de los datos de apriete de la herramienta I-Wrench a SQnet+

- Apague la herramienta I-Wrench.
- Conecte el cable USB de la herramienta I-Wrench al PC.
- Encienda la herramienta I-Wrench.
- Pulse <ESC> para ir a la pantalla *Menú principal*.
- Pulse <Sincronización>.
- Pulse <USB/Radio> y confirme la sincronización con .  
Durante la comunicación con SQnet+ se muestra esta pantalla.




Fig. 38: sincronización

### Carga de resultados

- Inicie SQnet+.
- Pulse <Interfaz de I-Wrench (PROD)>




Fig. 39: interfaz de I-Wrench (PROD)>

- Pulse  para recibir los resultados de la herramienta I-Wrench.  
En el lado derecho de la pantalla, debajo de **Registros**, se muestra el estado de la transferencia de datos.  
Una vez completada la transferencia, el último mensaje es **Recepción de datos completada**.
- Pulse <ESC> en el mango de la herramienta I-Wrench.  
La I-Wrench se reiniciará automáticamente en el menú de sincronización.
- Retire el cable USB.
- Vuelva al *Menú principal* de SQnet+.
- Pulse .  
Se muestran los resultados de producción.

## 8 Lista maestra del menú de configuración

→ Pulse en la pantalla *Menú principal > Setup > Setup*

→ Introduzca la contraseña: 1247 y pulse <OK>.

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
<b>Establecer versión</b>	<b>Apex GC</b>	<b>Stand alone</b>	Permite preconfigurar todos los parámetros necesarios para utilizar la herramienta I-Wrench con SQnet+.
<b>Idioma</b>	x	x	Permite seleccionar uno de los idiomas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inglés</li> <li>• Italiano</li> <li>• Alemán</li> <li>• Francés</li> <li>• Portugués</li> <li>• Español</li> </ul>
<b>Server/Client Mode</b>		<b>Servidor</b>	Permite configurar la herramienta I-Wrench como Cliente o Servidor al emparejarla con Bluetooth o WiFi. Este ajuste ya está seleccionado como <b>Servidor</b> si, en <b>Establecer versión</b> , se ha seleccionado <b>Stand Alone</b> .
<b>On-line necesario</b>	x	Debe estar desactivado	Si está activado, la herramienta I-Wrench funcionará únicamente si se conecta a una red (Bluetooth o WiFi). Este ajuste ya está desactivado si, en <b>Establecer versión</b> , se ha seleccionado <b>Stand Alone</b> . Nota: si ya se ha enviado una ruta, deberá enviarse de nuevo para activar este ajuste.
<b>Rs232 Baudrate</b>		–	Permite seleccionar los parámetros para la comunicación RS232.
<b>Wrench ID</b>		–	Identificación de la llave dinamométrica.
<b>Radio</b>	x	–	Solo deberá activarse si existe un módulo de radio instalado a bordo.
<b>Radio Type</b>	x	–	Permite seleccionar qué modulo de radio hay instalado en la herramienta I-Wrench.
<b>Radio 232 Baud</b>		–	Permite seleccionar los parámetros de comunicación en serie para establecer comunicación con la radio.
<b>Net ID</b>		–	Identificación de "grupos" para WiFi
<b>Node ID</b>		–	Identificación de "nodo" para WiFi
<b>Master ID</b>		–	Reservado
<b>Canal Radio</b>		–	Reservado
<b>Potencia Radio</b>		–	Reservado
<b>Online Period</b>		–	Reservado

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
Reconocim. herramienta		x	Solo deberá activarse si el <b>Reconocimiento de herramienta/llave de vaso</b> está instalado en la herramienta I-Wrench.
Herramienta selec. prog.		x	Solo deberá activarse si la herramienta (llave de vaso) debe seleccionar el programa de apriete (aplicación).
Contraseña por firmware		x	Si está activado, el usuario deberá introducir la contraseña <b>7421</b> para modificar el parámetro.
Reconocimiento posición		–	Solo deberá activarse si está instalada la función de posicionamiento en la herramienta I-Wrench.
Envía todo el resultado		–	Permite la selección de funcionamiento estándar o personalizado.
Job restart strat.		x	Permite seleccionar la estrategia al final de un trabajo interrumpido: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ask</b>: la herramienta I-Wrench preguntará si se quiere continuar, interrumpir o reiniciar un nuevo trabajo.</li> <li>• <b>Continuar</b>: la herramienta I-Wrench continúa automáticamente con el trabajo interrumpido (sin preguntar).</li> <li>• <b>Inicio</b>: la herramienta I-Wrench reinicia automáticamente el trabajo desde el principio (sin preguntar).</li> </ul>
NOK como OK		x	Si está activado, la herramienta I-Wrench continuará ejecutando la siguiente prueba después de un resultado No OK. Este ajuste solo deberá activarse si no debe repetirse el resultado No OK.
Connect to 4000		–	Conectar con 4000
4000 baudios		–	Parámetros RS232 para 4000
Slave Mode		<b>Slave Mode off</b>	Este ajuste está configurado automáticamente en <b>Slave mode off</b> si, en <b>Establecer versión</b> , se ha seleccionado <b>Stand Alone</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Slave mode off</b>: el usuario controla la herramienta I-Wrench; el operador selecciona manualmente los programas.</li> <li>• <b>Slave at Start</b>: el usuario no podrá seleccionar programas hasta que la herramienta I-Wrench reciba una señal externa para estarlo.</li> <li>• <b>Fully Slave</b>: la herramienta I-Wrench se controla totalmente desde un sistema externo a través de radio. El usuario no puede seleccionar cualquier programa, sino solamente decidir omitir el programa.</li> <li>• <b>Fully no skip</b>: la herramienta I-Wrench se controla totalmente desde un sistema externo mediante radio. El usuario no puede seleccionar cualquier programa.</li> </ul>
Volume Beep		x	Permite configurar el porcentaje de las señales acústicas (de 0 a 100).

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
<b>Intensidad retroiluminación</b>		x	Permite configurar el porcentaje de luz de la pantalla (de 0 a 100).
<b>Timeout retroiluminación</b>		x	Tiempo en minutos para cambiar a la modalidad <i>standby</i> . (Este tiempo se reiniciará cada vez que el operador toque la pantalla o las teclas). En la modalidad <i>standby</i> , la luz de la pantalla se encuentra en un valor inferior para ahorrar batería.
<b>Segundos para desconexión (0=nunca)</b>		x	Tiempo en segundos para desconectar automáticamente la herramienta I-Wrench si no se utiliza. Seleccione "0" para desactivar la opción.
<b>Todas las medidas en Windows</b>		x	Si está activado, la herramienta I-Wrench utilizará únicamente el <i>Timeout corto</i> si el par y el ángulo están dentro del rango de tolerancia.
<b>Núm. herramienta</b>		–	
<b>Correc. par herramienta</b>		x	Solo debe introducirse si se ha montado una extensión en la herramienta I-Wrench. Esta configuración se utiliza para modificar la longitud original de la herramienta I-Wrench. Este factor debe calcularse. Nota: si se introduce este ajuste, no deberá introducir el ajuste <b>Longitud adaptador</b> .
<b>Correc. áng. herram. (°-Nm)</b>		x	Solo debe introducirse si se ha montado una extensión en la herramienta I-Wrench. Este ajuste se utiliza para compensar el error de lectura del ángulo debido a la flexión de la extensión.
<b>Adapter len (mm)</b>		x	Solo debe introducirse si se ha montado una extensión en la herramienta I-Wrench. Esta configuración se utiliza para modificar la longitud original de la herramienta I-Wrench. Introduzca la longitud de la extensión en mm. Nota: si se introduce este ajuste, no deberá introducir el ajuste <b>Correc. par herramienta</b> .
<b>Comm. fail strategy</b>		–	Si la herramienta I-Wrench está conectada a SQNet+ (u otro software) mediante radio, en caso de desconexión de la línea, será posible definir una estrategia específica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Warn &amp; disable</b>: la herramienta I-Wrench muestra el mensaje <b>Host desconectado</b> y se desactiva.</li> <li>• <b>Allow declassified mode</b>: la herramienta I-Wrench muestra el mensaje <b>Host desconectado</b> y el operador puede pulsar durante 4 segundos  en el teclado para seguir trabajando en modo off-line.</li> <li>• <b>Complete curr. job/batch</b>: la herramienta I-Wrench permite al operador finalizar el trabajo o el lote actual y, a continuación, muestra el mensaje <b>Host desconectado</b> y se desactiva.</li> </ul>

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
LED verde a nom.		×	Si está desactivado, el LED verde de la herramienta I-Wrench se encenderá cuando se hayan alcanzado los valores objetivo de par o de ángulo.
Vibración		×	Active la opción de vibración en cuanto se haya alcanzado el valor objetivo.
Introducir VIN		×	Si está activado, el usuario deberá leer el número de identificación del vehículo (VIN) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIN después selec.</b> : después de la selección del programa.</li> <li>• <b>VIN antes selec.</b> : antes de la selección del programa.</li> <li>• <b>VIN después sel. offl.</b> : después de la selección del programa solo si la herramienta I-Wrench está off-line (no se utiliza).</li> <li>• 2 VIN antes sel. programa</li> <li>• Cuando la comunicación por radio está desactivada (no se utiliza).</li> </ul>
Usar BarCode		×	Solo deberá activarse si hay un lector de códigos de barras instalado en la herramienta I-Wrench.
Wait NOK Confirm		×	Si está activado, en caso de un resultado NOK, la herramienta I-Wrench activará la vibración hasta la confirmación del usuario con  en la herramienta I-Wrench.
Confirm scanned string		×	Ofrece la posibilidad, en caso de error, de volver a escanear el código de barras antes de enviarlo al controlador. Si está activado, después de la lectura del código de barras, el usuario debe confirmar con  .
Quit Zero Err. with pwd		×	Cuando se está iniciando la herramienta I-Wrench, genera los valores cero para el par y el ángulo. Si estos valores difieren de los almacenados en el calibrado, la herramienta I-Wrench mostrará un mensaje de error. Si está activado, el usuario deberá introducir la contraseña <b>7421</b> para continuar.
Configurar lector código barras		×	Configurar si el lector de códigos de barras es nuevo, se instala por primera vez o ha perdido los ajustes de fábrica (solo para el servicio técn.)
Guardar curva siempre		–	Ajustar en "1" para memorizar siempre las curvas características.
End at last led		×	Si está activado, empezará el <i>Timeout corto</i> teniendo en cuenta la posición del último LED (es posible configurar mediante SQnet+ cuándo encenderá la herramienta I-Wrench el último LED). Si está desactivado, empezará el <i>Timeout corto</i> una vez que se alcance el objetivo.

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
<b>Operator Input</b>		x	Este ajuste presenta tres opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No usar</b></li> <li>• <b>Al inicio</b>: durante el inicio de la herramienta I-Wrench, el usuario deberá introducir el ID del operador para continuar.</li> <li>• <b>Antes Selec.</b>: antes de empezar una prueba, la herramienta I-Wrench solicitará el ID del operador.</li> </ul>
<b>ms wait enable</b>		Debe ser 0	Tiempo de espera en segundos después de la lectura del código de barras. Si la herramienta I-Wrench no recibe ningún programa, solicitará volver a escanear el código de barras. La herramienta I-Wrench debe estar conectada a VPG (u otro software on-line).
<b>BT Fast connect</b>		–	Comunicación rápida para Bluetooth, a fin de reducir las perturbaciones causadas por otras opciones de radiotransmisión (p. ej. WiFi).
<b>Conex. a Schatz</b>		–	Activar este ajuste para conectar la herramienta I-Wrench al banco de trabajo Schatz (banco de trabajo de calibrado del par/ángulo).
<b>Schatz baud</b>			Parámetro RS232 para la conexión con el banco de trabajo Schatz.
<b>Fix Cable Port</b>		–	Solo para SCS. Utilizado por la herramienta I-Wrench o EWW <sup>3</sup> para seleccionar el puerto.
<b>Plug in Cable Port</b>		–	Solo para herramientas I-Wrench de primera generación.
<b>Cradle Input</b>		–	Solo para herramientas I-Wrench con sensor "RID", para reconocer si la herramienta se encuentra en el soporte de carga de la batería.
<b>Adapter Coeff. Mode</b>		x	Define qué entrada tiene prioridad para definir el <b>Modo coeficiente de adaptador</b> , si está activado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adapter Prio</b>: si se utiliza cualquier otro programa de apriete, la herramienta I-Wrench tendrá en cuenta en primer lugar el coeficiente indicado en el adaptador.</li> <li>• <b>Only Adapter</b>: la herramienta I-Wrench tendrá en cuenta únicamente el coeficiente indicado en el adaptador.</li> <li>• <b>Program Prio</b>: si se utiliza cualquier otro programa de apriete, la herramienta I-Wrench tendrá en cuenta en primer lugar lo que está indicado en el programa.</li> <li>• <b>Only Program</b>: si se utiliza cualquier otro programa de apriete, la herramienta I-Wrench tendrá en cuenta únicamente el coeficiente indicado en el programa.</li> <li>• <b>Both</b>: se añadirán uno a otro los coeficientes del programa de apriete y de la herramienta.</li> </ul>

Opción	Modo Apex GC	Modo independiente	Significado
<b>Speed over Delay (ms)</b>		–	Este tiempo indica el periodo durante el que el giroscopio puede mantenerse por encima de la velocidad máxima. Una vez superado este tiempo, la herramienta I-Wrench mostrará el mensaje de error <b>Fin velocidad</b> . (Esto sucede cuando el usuario realiza el apriete demasiado rápido).
<b>Freq. RT readings (Hz)</b>		–	Permite seleccionar la frecuencia o enviar el valor a VPG en tiempo real.
<b>PF2000 Res send</b>		–	
<b>Ignore angle</b>		–	
<b>Auto Selected Prog at start</b>		Debe ser 0	La aplicación se seleccionará automáticamente al iniciar la herramienta I-Wrench.
<b>Auto Selected Job at start</b>		Debe ser 0	Grupo de enlace que se seleccionará de forma automático al iniciar la herramienta I-Wrench.
<b>Radio USB bridge</b>		–	Conecta el puerto USB directamente con el módulo RF.

## 9 Configuración del factor de corrección al cambiar las llaves de vaso/utilizar cabezales especiales

El uso de herramientas de adaptación (llaves de vaso, llaves de carraca, adaptadores de boca abierta, etc.) puede ocasionar una diferencia en la lectura del par (debido a la elongación) o del ángulo (debido a la torsión o la flexión). Si no se compensa esta diferencia, el hecho de que la extensión se gire durante el apriete puede afectar al valor de lectura del par/ángulo. La herramienta I-Wrench o el transductor de par/ángulo utilizado para el apriete medirán el giro de la unión (ángulo) y el giro de la unión de la extensión, que se añadirán al resultado final del ángulo.

En este capítulo se describe cómo gestiona la herramienta I-Wrench las herramientas de adaptación introduciendo factores de corrección del par y del ángulo.

### 9.1 Corrección del par

La corrección del par es un factor multiplicador proporcional.

La corrección del par presenta dos parámetros de corrección:

- Factor de multiplicación absoluto
- Elongación en mm (la herramienta I-Wrench calculará el factor en función de la longitud y de la elongación de la herramienta).

#### 9.1.1 Factor de multiplicación absoluto

Este factor multiplicará la lectura de la herramienta I-Wrench para obtener el par real aplicado al perno. Este parámetro será diferente para cada tamaño de herramienta I-Wrench en la que se utilice el adaptador.

Resulta más adecuado cuando la forma de la herramienta y las condiciones de trabajo hacen que la corrección utilizando elongación no resulte fiable.

Este factor se puede almacenar en las siguientes aplicaciones:

- la memoria del adaptador
- como parámetro del programa de apriete en el controlador mPro400GC
- como parámetro del programa de apriete en SQnet+.

#### 9.1.2 Elongación

La herramienta I-Wrench se calibra aplicando una fuerza **F** en el mango intermedio que proporciona un par **C** relacionado con la longitud **L** de la herramienta I-Wrench. Si debe aplicarse una extensión, la lectura del par se modificará en consecuencia (a una fuerza aplicada igual, al modificar el brazo, el par se modificará en consecuencia).

En esta sección explicaremos cómo calcular el coeficiente de corrección del par y cómo compensar el error de lectura del par, en caso de utilizarse una extensión con la herramienta I-Wrench.

Esta forma de corregir el par permite definir una única corrección para una herramienta, independientemente de la longitud de la herramienta I-Wrench en la que se utilice. Este parámetro es siempre el mismo para todos los tamaños de llaves dinámicas.

$$\text{Factor de par (C)} = \frac{\text{Longitud de la herramienta I-Wrench (L)} + \text{Longitud de la extensión (E)}}{\text{Longitud de la herramienta I-Wrench (L)}}$$




Fig. 40: elongación

Este factor se puede almacenar en las siguientes aplicaciones que gestionan las herramientas I-Wrench:

- la memoria del adaptador (si está disponible)
- como parámetro del programa de apriete en el controlador mPro400GC.
- como parámetro del programa de apriete en SQnet+.

## 9.2 Corrección del ángulo

La corrección del ángulo presenta dos parámetros de corrección:

- factor multiplicador absoluto del ángulo
- Factor de torsión (°/Nm)

### 9.2.1 Factor multiplicador absoluto del ángulo

Este factor se utiliza cuando algún elemento, como un multiplicador de par de una caja de cambios, se interpone entre la herramienta I-Wrench y el perno, lo que ocasiona una reducción proporcional de la rotación aplicada al perno. Se trata de un factor multiplicador que se aplicará al ángulo leído por la herramienta I-Wrench.

Este factor se puede almacenar en las siguientes aplicaciones que gestionan las herramientas I-Wrench:

- como parámetro del programa de apriete en el controlador mPro400GC.
- como parámetro del programa de apriete en SQnet+.




Fig. 41: elongación

### 9.2.2 Factor de torsión

Este parámetro se utiliza para corregir el error de medición del ángulo ocasionado por la torsión o la flexión del adaptador debido al par aplicado. La corrección será proporcional al par aplicado actualmente y, por tanto, se expresará en °/Nm.

Este factor se puede almacenar en las siguientes aplicaciones que gestionan las herramientas I-Wrench:

- la memoria del adaptador
- como parámetro del programa de apriete en el controlador mPro400GC
- como parámetro del programa de apriete en SQnet+

#### Cálculo del factor




Fig. 42: ejemplo de extensión aplicada a la herramienta I-Wrench

Mida los grados de giro de la extensión en el apriete al par máximo:

- Bloquee el extremo de la extensión (lado del tornillo) en una celda estática o mordaza de modo que quede fijo al aplicar el par.  
En las herramientas I-Wrench es posible acceder a la modalidad de medición de picos. Se visualizará el pico de par/ángulo alcanzado.
- Aumente el par hasta alcanzar el par máximo;  
por ejemplo, con un apriete de 100 Nm, aplique un par máx. de 110 Nm (límite de tolerancia máximo).
- Compruebe el valor del ángulo proporcionado al límite del par máximo alcanzado; por ejemplo, 5.

- Repita la prueba al menos en 5 ocasiones para calcular los valores medios de ángulo y par.
- Divida el valor medio entre el valor de par máximo (calcule la media de los valores de par máximos alcanzados).

Ejemplo:

Tomaremos un valor de ángulo medio de 5 y un valor medio de par máximo de 100 Nm

**FA** = factor de corrección del ángulo

**Am** = valor medio del ángulo

**Cm** = valor medio del par a la tolerancia máxima

$$FA = \frac{AM}{CM} = \frac{5}{110} = 0,04545^{\circ}/Nm$$

FA = 0,04545 es el factor de corrección que se deberá introducir en el cabezal con microchip (memoria del adaptador) y el software.

## 9.3 Configuración de los factores de corrección

### 9.3.1 Modo Apex GC

#### Controlador mPro400GC

→ Seleccione *Navegador > Estándar > Parámetros > Configuración llaves de vaso herramienta I-Wrench*.

#### Uso de un cabezal APEX con microchip:

- Seleccione **Cabezal herramienta con memoria**.
- Edite el **Número cabezal herramienta** solicitado.  
Encontrará el número (**T2**, por ejemplo) en la pantalla *Menú principal* de la herramienta I-Wrench.
- Asegúrese de activar **Reconocim. herramienta** en la herramienta I-Wrench.  
El número de cabezal de la herramienta quedará entonces emparejado con una aplicación de apriete y relacionará los parámetros de apriete correctos que deben aplicarse siempre que la herramienta I-Wrench reconozca el cabezal.

#### Uso de un cabezal APEX sin microchip:

- Seleccione **Cabezal herramienta sin memoria**.
- Edite el parámetro y haga clic en <Confirmar>.




Fig. 43: configuración del cabezal de la herramienta I-Wrench

Ajuste	Función
<b>Torque factor</b> (Factor de par)	Factor de corrección (multiplica la lectura de la herramienta I-Wrench)
<b>Elongation (mm)</b> (Elongación)	Elongación de la herramienta I-Wrench debido a la llave de vaso introducida
<b>Torsion correction factor</b> (Factor de corrección de la torsión)	Corrección del ángulo proporcional al par aplicado (°/Nm)
<b>Gear ratio</b> (Relación de engranajes)	Factor multiplicador del ángulo debido a un posible multiplicador de par.



Los ajustes **Factor de par** y **Elongación** son alternativos. Cuando se utiliza factor de par, la elongación debe desactivarse y configurarse en 0 y viceversa.

### 9.3.2 Modo independiente

#### SQnet+

- Haga clic en el icono SQnet+ para ejecutar el programa.
- Seleccione el icono *Definición prueba*.
- En la pantalla *Definición prueba*, seleccione la ubicación (operación) que quiera editar.

- Haga clic en la pestaña *Producción*
- Haga clic en el icono *Definición del programa de apriete de llaves dinámicas I-Wrench > Llave de vaso.*
- Edite el parámetro y haga clic en <Confirmar>.



Fig. 44: llave de vaso

Se han implementado formas especiales en SQnet+ para definir el factor de corrección en relación con cada programa de apriete. Estas formas se utilizarán normalmente cuando se usen adaptadores sin chip de reconocimiento de la herramienta.

### 9.3.3 Edición de la memoria del adaptador mediante SCS ToolEditor

Es posible programar los siguientes datos de la llave de vaso utilizando el software SCS ToolEditor combinado con el cajetín USB de programación de la herramienta (consulte Accesorios).

- Número de cabezal de la herramienta: en el rango de 1 a 999.
- Factor de corrección del par
- Factor de corrección del ángulo

De este modo, la herramienta I-Wrench podrá obtener información automáticamente acerca de los factores de corrección sin tener que definirlos en definiciones de programas de apriete.




Fig. 45: SCS ToolEditor

Ajuste	Función
ID (número cabezal herramienta)	Número de llave de vaso

Ajuste	Función
<b>Extensión (elongación)</b>	<i>Elongación de la herramienta I-Wrench debido a la llave de vaso introducida</i>
<b>T.C. (factor de par)</b>	Factor de corrección (multiplica la lectura de la herramienta I-Wrench)
<b>A.C. (factor de ángulo)</b>	Corrección del ángulo proporcional al par aplicado (°/Nm). Tendrá siempre prioridad en <b>Extensión</b> (Elongación), por lo que se utilizará cuando se programen ambos ajustes en la memoria de la herramienta.



Si se modifica el número de cabezal de la herramienta, el par y el factor de ángulo se perderán.

### 9.3.4 Gestión de la definición múltiple de factores

Puede suceder que se defina el mismo factor de corrección en más de un lugar (por ejemplo., en SQnet+, mPro400GC y la memoria del chip). La herramienta I-Wrench puede programarse para que se conceda prioridad a la fuente del parámetro que se quiera.

- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Setup*
- Introduzca la contraseña: 1247 y pulse <OK>.
- Seleccione **Adapter Coeff. Mode**.
- Seleccione una opción (consulte 8 Lista maestra del menú de configuración) y pulse <OK>.

# 10 Funcionamiento del lector de códigos de barras

Es necesario programar el escáner de códigos de barras antes de utilizarlo. Consulte la sección "Configuración del lector de códigos de barras".

Si la herramienta I-Wrench está conectada al controlador mPro400GC, dicho controlador gestionará la selección de aplicaciones. ya sea que se trate de una entrada E/A o de la introducción manual en la unidad de mando.

→ Para activar el proceso de escaneo, pulse <↓>.



Fig. 46: activación del escáner de códigos de barras

El código de barras aparece en la pantalla del controlador mPro400.




Fig. 47: pantalla de ejecución

## 11 Copia de seguridad

En este capítulo se describe cómo conectarse a un PC para realizar una copia de seguridad de todos los archivos que se encuentran en la memoria de la herramienta I-Wrench.

Existen cuatro categorías principales de archivos que se pueden transferir a través del cable USB desde la herramienta I-Wrench al PC.

setup.dat	Todos los ajustes inalámbricos
progs.dat	Todos los ajustes de las aplicaciones
jobs.dat	Enlace de trabajos

Todos los resultados de datos de apriete del modo independiente se encuentran en archivos binarios que pueden cargarse directamente a SQnet+. Consulte 0

Enviar los resultados de los datos de apriete de la herramienta I-Wrench a SQnet+



Apex recomienda:

→ Una vez establecida una conexión USB, copie TODAS las carpetas y TODOS los archivos en el PC en una carpeta cuyo nombre es el número de serie de la herramienta I-Wrench.

→ Apague la herramienta I-Wrench.

→ Conecte el cable USB de la herramienta I-Wrench al PC.

→ Encienda la herramienta I-Wrench.

→ Pulse <ESC> para ir a la pantalla *Menú principal*.

→ Pulse <Sincronización>.

→ Pulse <USB/Radio> y confirme la sincronización con .

Durante la comunicación se muestra esta pantalla.



Fig. 48

→ Abra Windows Explorer.

La herramienta I-Wrench aparecerá como unidad extraíble.

→ Copie el contenido completo en el PC en una carpeta cuyo nombre es el número de serie de la herramienta I-Wrench.

→ Confirme la sustitución de los archivos.

→ Pulse <ESC> cuando haya acabado.

## 12 Instalación de las actualizaciones de firmware de la herramienta I-Wrench

El firmware se facilitará como archivo ZIP.

- Extraiga el archivo ZIP.
  - Desactive todos los procesos activos en la herramienta I-Wrench para ver el Menú principal.
  - Conecte el cable USB de la herramienta I-Wrench al PC.
  - Pulse <Sincronización>.
  - Pulse <USB/Radio> y confirme la sincronización con .
- Durante la comunicación se muestra esta pantalla.



Fig. 49

- Abra Windows Explorer.
- La herramienta I-Wrench (SCS) aparecerá como unidad extraíble.




Fig. 50: unidad extraíble

- Copie el archivo *FIRMWARE.HEX* del ZIP en el directorio *FIRMWARE*.




Fig. 51: FIRMWARE

- Copie el archivo *DICT.CSV* del ZIP en el directorio *PRW*.




Fig. 52: PRW

- Pulse <ESC> en el mango de la herramienta I-Wrench.  
Se mostrará *Actualizando firmware*. La herramienta I-Wrench se reiniciará automáticamente.
- Pulse <ESC> para ir a la *pantalla Menú principal*.
- Compruebe que se muestre en la barra de título la nueva versión del firmware.

## 13 Calibración

En Europa, todos los instrumentos deben calibrarse una vez al año. El calibrado es una modificación física de un sensor o su salida electrónica. Es necesario llevar a cabo un calibrado cuando se instala un cabezal, llave de vaso o adaptador personalizados en la herramienta I-Wrench. La validación de la herramienta I-Wrench se efectúa regularmente para garantizar que la lectura del par cumpla los requisitos de los límites de la planta de montaje establecidos por las especificaciones de rendimiento de apriete de la planta y es una comparación con un estándar como un transductor de par de anillo de fricción de gran precisión o un transductor de par estático con una precisión superior a la del transductor de la herramienta I-Wrench.

### 13.1 Calibración de la compensación del par y el ángulo

El calibrado de la compensación cero del par y el ángulo son parámetros que pueden modificarse mediante la herramienta I-Wrench:

- Pulse en la pantalla *Menú principal* > *Setup* > *Lectura cont.*
- Mantenga pulsado brevemente utilizando ↓. El mensaje indicará **Parámetro cero**.  
El par quedará configurado en compensación cero.
- Mantenga pulsado brevemente utilizando ↑. El mensaje indicará: **Espera parámetro cero**  
El par de ángulo quedará configurado en compensación cero.



- No mueva la herramienta I-Wrench durante este procedimiento.

## 14 Mantenimiento

### 14.1 Instrucciones de limpieza

#### Todos los modelos de herramientas I-Wrench

- Mantenga limpia la superficie de la pantalla táctil LCD. Emplee un paño húmedo con un limpiador de vidrio convencional. No utilice acetona para limpiarla.
- No limpie la pantalla con la herramienta encendida. Desconecte la herramienta.
- No sumerja la herramienta I-Wrench en líquidos o detergentes.

#### Modelos de herramienta I-Wrench con lector incorporado (lector de códigos de barras opcional)

La ventana debe estar limpia. Límpiela en intervalos regulares y siempre que esté sucia.

- Utilice un trapo húmedo o un palito de algodón o un palito suave empapado de producto de limpieza para vidrios. No utilice acetona para limpiarla. Una ventana sucia puede ser la causa de que sea imposible leer los códigos de barras.

#### Modelos de herramienta I-Wrench con cubierta de protección de goma extraíble (opcional).

La cubierta incorpora una ventanilla extraíble.

- Mantenga limpias ambas superficies de esta ventanilla extraíble. Emplee un paño húmedo con un limpiador de vidrio convencional. No utilice acetona para limpiarla.

### 14.2 Plan de mantenimiento

Intervalo	Inspección visual
Una vez cada turno	→ Inspeccione la herramienta I-Wrench para detectar posibles daños.
	→ Compruebe que la ventana del lector de la herramienta I-Wrench esté transparente.
Una vez a la semana (si se utiliza)	→ Inspeccione la transparencia de la pantalla táctil LCD de la herramienta I-Wrench y la ventanilla de la cubierta de protección.
Una vez al año	→ Lleve a cabo un calibrado
Depende de la frecuencia con la que se utilice la herramienta I-Wrench.	→ Cada cierto tiempo es necesario llevar a cabo una comprobación.  Recomendamos conservar un manual de calidad en el que se indique la frecuencia de los controles con cualquier herramienta I-Wrench.

### 14.3 Desmontaje

La herramienta no se deberá desmontar a menos que se realice un cambio de los cabezales o de las llaves de vaso o del adaptador especial. El desmontaje y las reparaciones las deberá realizar únicamente el personal autorizado de Apex Tool Group.

## 15 Localización de fallos

### 15.1 Problemas con la conexión WiFi

después de haber configurado una conexión WiFi entre la herramienta I-Wrench y el controlador mPro400GC, observe la pantalla LCD de la herramienta durante el arranque. En el renglón inferior de la pantalla se mostrará el mensaje **inic. WLAN**. Unos momentos después, si la conexión se ha realizado correctamente, se mostrará el mensaje **WiFi Module OK!** Si hay algún problema, se mostrará el código de error **WiFi Module KO!** Los códigos se describen en la siguiente tabla.

Error	Causa posible	Medida
Código de error 1	No fue posible acceder al modo de programación para el módulo	→ Revisar la unión por cable del módulo y la velocidad en baudios
Código de error 2	Error al configurar la opción <b>mantener la conexión durante la programación.</b>	→ Configurar la opción
Código de error 3	Error al configurar <b>SSID</b>	→ Configurar SSID
Código de error 4	Error al configurar <b>WiFi Channel</b>	→ Configurar el canal WiFi
Código de error 5	Error al configurar <b>Modo de autenticación</b>	→ Configurar el modo de autenticación
Código de error 6	Error al configurar <b>Modo de encriptación</b>	→ Configurar el modo de codificación
Código de error 8	Error al configurar <b>Contraseña</b>	→ Configurar la clave de comunicación
Código de error 10	Error al configurar el parámetro <b>DHCP</b>	→ Configurar DHCP
Código de error 11	Error al configurar <b>WiFi Ip</b>	→ Comprobar el formato de la IP → Comprobar WiFi Ip → Comprobar WiFi Gateway → Asegurar que las configuraciones antes mencionadas sean válidas
Código de error 12	Error al configurar <b>Nombre Host</b>	→ Fijar hostname
Código de error 15	"TCP-Client Peer" no fijado	→ Compruebe la IP de WiFi Host → Compruebe WiFi Remote Port → Asegurar que las configuraciones antes mencionadas sean válidas
Código de error 16	Error al configurar <b>Modo de suministro eléctrico</b>	→ Configurar el modo de suministro de corriente
Código de error 20	Error al configurar el parámetro <b>Dominio de regulación</b>	→ Fijar el parámetro de dominio de regulación
Código de error 21	Error al configurar el parámetro <b>Nombre usuario</b>	→ Fijar el parámetro de nombre de usuario

Error	Causa posible	Medida
Código de error <b>22</b>	Error al configurar el parámetro <b>Formato ad hoc</b>	→ Fijar el parámetro de formato Ad-hoc
Código de error <b>23</b>	Error al configurara el parámetro <b>Modo operativo</b>	→ Fijar el parámetro de modo de operación
<b>Advertencia Canal no válido cero.</b> - Mensaje de error posterior al arranque y pantalla inicial de la herramienta LiveWire.	El arranque de la herramienta I-Wrench se ha llevado a cabo con una carga de par en el cabezal de la herramienta I-Wrench. El transductor de par puede estar defectuoso.	→ Realice una compensación manual cero del transductor de par y vuelva a arrancar la herramienta I-Wrench.
<b>Fallo test ángulo - Mensaje de error posterior al arranque y pantalla inicial de la herramienta LiveWire:</b>	La herramienta I-Wrench se ha movido durante el arranque. El giroscopio del transductor de ángulo puede estar defectuoso.	→ Vuelva a arrancar la herramienta I-Wrench. No mueva la herramienta I-Wrench durante el arranque.  Si vuelve a aparecer el problema, podría deberse a un fallo del giroscopio.

## 15.2 Comunicación WLAN entre el controlador y la herramienta I-Wrench

Error	Causa posible	Medida
Sin comunicación WLAN entre el controlador y la herramienta.  El asterisco * no aparece en la pantalla de la herramienta I-Wrench.	No se ha introducido correctamente el Wrench ID de la herramienta en el controlador.	→ Compruebe en la pantalla <i>Program herram.</i> del controlador que el Wrench ID de la herramienta se haya introducido en el campo <b>Tipo</b> . → De lo contrario, marque la línea y pulse <Editar>.  En el caso del Wrench ID, consulte los 4 últimos caracteres del número de serie. No se mostrará 0.
	La herramienta no se ha configurado con los valores de los parámetros WLAN correctos.	→ Configuración de la herramienta I-Wrench Consulte el capítulo 6.2 Configuración de la herramienta I-Wrench
	Los ajustes de la red WLAN del controlador y del punto de acceso son diferentes.	→ Consulte el capítulo 6.3.1 Ajuste de la red
	Está activo el filtro MAC Address del punto de acceso.	→ Añada la MAC Address de la herramienta a la lista de direcciones del punto de acceso.  En el caso de la MAC Address de la herramienta, consulte el submenú <i>Radio Setup</i> .
	Un cortafuegos bloquea el puerto 3456.	→ Consulte el capítulo 6.2.2 Configuración de los ajustes WiFi → Reconfigure el cortafuegos de modo que la IP/MAC Address específicas de la herramienta puedan utilizar el puerto 3456.
	El canal RF del punto de acceso está fuera del rango con el que es compatible la herramienta.	→ Cambie la configuración del canal del punto de acceso en relación con el código de país.  UE 1–13; resto del mundo 1–11 (consulte las Instrucciones de instalación P1894E).
	La herramienta ya está asignada a un controlador diferente.	→ Compruebe si cualquier otro controlador ya ha establecido conexión con esta herramienta. Esto significa que otro controlador utiliza la misma dirección IP o Wrench ID.
	Conexión Ethernet	→ Compruebe la conectividad del controlador mPro400GC al punto de acceso.
No se puede hacer <i>ping</i> a la dirección IP	La dirección IP ya existe en la red. En este caso, la herramienta no se conecta.	→ Consulte el capítulo 6.2 → Configuración de la herramienta I-Wrench → Compruebe la conexión física (valores RSSI). → Compruebe la dirección IP asignada.
Comunicación WLAN parcialmente interrumpida.	La distancia entre el punto de acceso y la herramienta es demasiado grande.	→ Acerque el punto de acceso a la herramienta.

Error	Causa posible	Medida
	La herramienta está asignada también a un controlador diferente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Compruebe si esta herramienta (dirección IP) está asignada a algún otro controlador.</li> <li>→ Si es el caso, elimine la asignación en el otro controlador.</li> </ul> <p>Una herramienta solo puede asignarse a un controlador.</p>

### 15.3 Comunicación Bluetooth entre el controlador y la herramienta I-Wrench

Error	Causa posible	Medida
<p>No existe comunicación en serie entre el controlador y la estación de base.</p> <p>El asterisco * no aparece en la pantalla de la herramienta I-Wrench</p>	Se utiliza un cable de conexión en serie incorrecto.	→ Utilice un cable de módem nulo (cruzado).
	Se ha seleccionado el puerto incorrecto para la conexión al controlador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Compruebe los ajustes del puerto en la pantalla <i>Program herra</i>. del controlador.</li> <li>→ Compruebe que el cable de conexión en serie esté conectado al puerto seleccionado.</li> </ul>
	El puerto seleccionado se utiliza para la transmisión de datos en serie. No utilice el mismo puerto simultáneamente para comunicación en serie o comunicación infrarroja.	<p>Compruebe los siguientes ajustes en la pantalla <i>Comunicaciones &gt; Transmisión datos</i> del controlador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ¿Está activada la comunicación de datos en serie y la transmisión de datos en serie? (El protocolo es configurar este ajuste en cualquier ajuste excepto NINGUNO)</li> <li>→ Si se está utilizando el mismo puerto, seleccione un puerto diferente o desactive la transmisión de datos en serie.</li> </ul> <p>La comprobación es necesaria para todas las herramientas.</p>
	La salida de potencia no está activa.	→ Compruebe la tensión de la toma de salida a la que está conectada la estación de base para detectar si hay suministro eléctrico.
<p>No es posible establecer comunicación Bluetooth entre el controlador y la herramienta.</p> <p>El asterisco * no aparece en la pantalla de la herramienta I-Wrench</p>	Los ajustes no están configurados correctamente.	→ Compruebe los ajustes de Bluetooth en el submenú <i>Radio Setup</i> de la herramienta.
	La distancia entre la estación de base y la herramienta es demasiado grande.	<p>La distancia puede ser de hasta 98 ft (30 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Acerque la herramienta a la estación de base para comprobar si se ha establecido comunicación correctamente.</li> <li>→ En este caso, aumente la potencia de salida de la estación de base de la herramienta o acerque la estación a la herramienta.</li> </ul>
La comunicación RF está parcialmente	La potencia de salida es demasiado baja.	→ Aumente la potencia de salida de la estación de base y de la herramienta.

Error	Causa posible	Medida
interrumpida.	Demasiadas herramientas en el mismo canal.	→ Utilice canales diferentes para diferentes estaciones de base.
La distancia para la comunicación Bluetooth es más reducida de lo esperado.	La potencia de salida es demasiado baja.	→ Aumente la potencia de salida de la estación de base y de la herramienta.
	La ubicación de la estación de base es incorrecta.	→ Coloque la herramienta de base en un lugar en el que haya una vista despejada entre la estación de base y la herramienta.

## 15.4 Escáner de códigos de barras

Error	Causa posible	Medida
El lector de códigos de barras no se activa cuando se pulsa <↓>.	El parámetro para el ID de la pieza no está configurado en <b>Sí, bloqueado</b> .	<p>→ En el controlador, seleccione en <i>Comunicaciones &gt; ID pieza &gt; Activado &gt; Sí, bloqueado</i>.</p> <p>→ En la herramienta I-Wrench, compruebe si, en la pantalla <i>Menú principal &gt; Setup &gt; Setup, está activado Usar BarCode</i>.</p>
El código de barras no se lee.	La ventanilla del lector de códigos de barras no está limpia.	→ Limpie la ventanilla con un paño húmedo y un limpiacristales convencional.
	Tipo de código de barras no compatible.	→ Utilizar el tipo de código de barras 1-D.

## 16 Piezas de repuesto




Fig. 53: piezas de repuesto

Número de llave	Pieza Número	Descripción
1	313 11 0050	Grupo de llaves + convertidor de medición 15 Nm
	313 11 0051	Grupo de llaves + convertidor de medición 30 Nm
	313 11 0052	Grupo de llaves + convertidor de medición 50 Nm
	313 11 0053	Grupo de llaves + convertidor de medición 70 Nm
	313 11 0054	Grupo de llaves + convertidor de medición 100 Nm
	313 11 0055	Grupo de llaves + convertidor de medición 200 Nm
	313 11 0056	Grupo de llaves + convertidor de medición 300 Nm
	313 11 0057	Grupo de llaves + convertidor de medición 400 Nm
	313 11 0058	Grupo de llaves + convertidor de medición 600 Nm
	313 11 0059	Grupo de llaves + convertidor de medición 800 Nm
	313 11 0060	Grupo de llaves + convertidor de medición 1000 Nm
	313 11 0061	Grupo de llaves + convertidor de medición 1200 Nm
2	313 21 0054	Enchufe USB interno con cable
3	313 21 0042	Batería
4	323 41 0024	Tapa de la batería
5	197 14 0002	Módulo WiFi
6	197 14 0014	Módulo de PC
7	197 14 0005	Módulo de lectura de códigos de barras
8	313 21 0075	Grupo de placas electrónicas con LCD y tapa

## 17 Datos técnicos

### 17.1.1 Dimensiones, peso y capacidad de par




Fig. 54: dimensiones

Capacidad de par (Nm)	Conexión (racor de extremo)	L1 mm	L2 Inch. (mm)	Peso Lb (kg)
1,5–15	9x12	375	15.47 (393)	1.76 (0,80)
3–30	9x12	375	15.47 (393)	1.90 (0,86)
7–70	9x12	480	19.61 (498)	2.05 (0,93)
10–100	9x12	480	19.61 (498)	2.05 (0,93)
20–200	14x18	604	24.76 (629)	3.31 (1,50)
30–300	14x18	754	30.67 (779)	4.10 (1,86)
40–400	14x18	854	34.61 (879)	4.41 (2,00)
60–600	14x18	1032	41.61 (1057)	8.05 (3,65)
80–800	Ø 20	1250	52.36 (1330)	11.24 (5,10)
100–1000	Ø 20	1530	63.39 (1610)	13.78 (6,25)
120–1200	Ø 20	1635	67.52 (1715)	15.43 (7,00)

### 17.2 Precisión de medición

Desviación	
± 0,5 %	20 %...100 % de la capacidad de par
± 1 %	10 %... 20 % de la capacidad de par
± 0,1°	Desviación de la visualización del ángulo

### 17.3 Potencia

Ajuste	Datos
Memoria interna	1 GB
Almacena	20 000 resultados 20 000 curvas 1000 programas configurables
Pantalla	Pantalla táctil de 2,8" de alta resolución

Ajuste	Datos
Pantalla a color	320 x 240 píxeles, 65 535 colores
Teclado (para encender/apagar y para navegar).	
Lector de códigos de barras opcional (para añadir la identificación de piezas).	

## 17.4 Suministro eléctrico

Ajuste	Datos
De litio, recargable y sustituible	Batería interna de iones, valor nominal
Capacidad de la batería	3,7 V CC a 2700 mA
Vida útil de la batería entre recargas	9 h
Tiempo de recarga utilizando un PC a través de un cable USB	6 h
Tiempo de recarga utilizando un cargador externo opcional	4 h

## 17.5 Cargador externo

Ajuste	Datos
Potencia de entrada	De 100 a 240 V CA a 50/60 Hz
Potencia de salida	5,0 V CC a 0,7 A

## 17.6 Conexiones, entradas y salidas

- USB mini-B 2.0 para datos y conexión del cargador opcional
- Conector de 4 clavijas para la carga de la batería mediante un soporte de carga opcional
- Teclado y pantalla táctil para la programación y navegación.
- Escáner láser opcional para códigos de barras
- 7 lámpara indicadora de LED
- Compatibilidad WiFi

## 17.7 Comunicación

Ajuste	Datos
Estándar	IEEE 802.11a/b/g/n
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encriptación WEP 64/128 bits</li> <li>• WPA-TKIP/WPA2-AES(CCMP)</li> <li>• Autenticación EAP 802.1x LEAP, PEAP<sup>1</sup>, EAP-TTLS</li> </ul>
Alcance	Típico hasta 50 m (164' 0.5")
Canales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - 13 (2,412 - 2,472 GHz)</li> <li>• 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 (5,180 – 5,825 GHz)</li> </ul>

<sup>1</sup> PEAP (sin certificado de cliente)

Ajuste	Datos
Potencia de transmisión	20 dBm, valor típico a 2,4 GHz 15 dBm, valor típico a 5,0 GHz
Sensibilidad	-94 dBm (tipo a 1 Mbps, 2,4 GHz) -80 dBm (tipo a 5 GHz)
Modulación	DSSS/OFDM
Normas	EN 300 328-1 V1.7.1 EN 301489-1, -17 EN 301893 V1.5.1 EN 60950 FCC parte 15 IC (Industry Canada)

## 17.8 Estrategias de apriete

El término «estrategia de apriete» se refiere al proceso de tensado que se realiza para apretar una unión roscada. La medición del par empleado para controlar el fin del ciclo de apriete y la medición (supervisión) del ángulo de giro de la tuerca o del perno es una estrategia de apriete denominada *control de par con supervisión del ángulo*. Esto significa que se emplea el valor del par para finalizar el ciclo de apriete. Un valor alto y un valor bajo aceptables para el par y el ángulo crean una "ventana" rectangular que define una unión aceptable. Por otra parte, cuando se utiliza el ángulo para finalizar el ciclo de apriete con una medición (supervisión) del par, la estrategia se denomina *control de ángulo con supervisión del par*.

La explicación de esta estrategia de apriete se basa en los valores límites del ciclo de apriete, ajustados previamente por el usuario. Los resultados los mide el controlador mPro400GC cuando está conectado a la herramienta I-Wrench.

El controlador mPro400GC se refiere al **Control de par con supervisión del ángulo como Secuencia 30** y al **Control de ángulo con supervisión del par como Secuencia 50**. Ambas estrategias se comentan detalladamente por separado:

17.8.1 **Secuencia 30: control de par con supervisión del ángulo**

Secuencia de apriete controlada mediante par de desconexión con control de par y supervisión del ángulo de apriete. Esta secuencia de apriete da por supuesta una fase de apriete previo rápido.




Fig. 55: secuencia 30

A través del transductor instalado, el par y el ángulo de apriete que se dan durante la secuencia apriete se miden y procesan en el controlador de apriete. Una vez alcanzado el *par umbral*, se mide el *ángulo de apriete*. Cuando se alcanza el par de desconexión, la herramienta se lo indica al operario. A partir de este punto se miden el ángulo y el par máximo y la lectura se envía al controlador del destornillador de tuercas como par junto con la evaluación de la secuencia de apriete.

El par pico y el ángulo de apriete deben estar dentro de los límites especificados para que el proceso sea considerado conforme. Si se supera el ángulo de apriete máximo antes de alcanzarse el par de desconexión, el proceso se detiene y es considerado no conforme.

Cuando se alcanza el par iniciador, se registra el valor del par, que puede verse mediante la función de rastreo. Este parámetro no se puede modificar.

En el controlador del destornillador de tuercas se han introducido los siguientes parámetros:

Parámetros	Explicación	Rango de valores
Ángulo máximo (grad)	Límite algo de ángulo alcanzado y válvula de desconexión de seguridad	0 ... 9 999
Par máximo (Nm)	Se ha alcanzado el valor límite superior del par.	0,1 ... 1,2 x capacidad PAR
Ángulo mínimo (grad)	Se ha alcanzado límite inferior del ángulo	0 ... 9 999

Parámetros	Explicación	Rango de valores
Par mínimo (Nm)	Se ha alcanzado límite inferior del par	0 ... 1 × valor de calibración del par <sup>2</sup>
Par de desconexión (Nm)	Par de desconexión de la fase	0,1 ... 1 x capacidad PAR
Filtro de promedio de par	Número de valores medidos utilizados para filtrar el par por promedio. Elimina los picos de ruido que pueden producir rechazos innecesarios.	1
Par de umbral	Si se excede este par comienza la medición del ángulo.	0...1,2 x factor de calibración del par
Par iniciador (Nm)	Inicio del registro de la medición para la pantalla de rastreo	0

### 17.8.2 Secuencia 50: control de ángulo con supervisión del par

Secuencia de apriete controlada mediante ángulo de desconexión con supervisión del ángulo de apriete y control de par. Esta secuencia de apriete da por supuesta una fase de apriete previo rápido.




Fig. diagrama 50

El transductor instalado mide el par que se da durante la secuencia de apriete, así como el ángulo de apriete, y estos se procesan en el controlador de apriete. Cuando se alcanza el ángulo de desconexión, la herramienta se lo indica al operario. A partir de este punto se miden el ángulo y el par máximo y la lectura se envía al controlador del destornillador de tuercas como par junto con la evaluación de la secuencia de apriete.

<sup>2</sup> Prueba de plausibilidad posterior relacionada con la capacidad de la herramienta (dependiente del software)

Si se supera el parámetro del par máximo antes de alcanzarse el par de desconexión, el apriete se detiene y es considerado no conforme.

Cuando se alcanza el par iniciador, se registra el valor del par, que puede verse mediante la función de rastreo. Este parámetro no se puede modificar.

En el controlador del destornillador de tuercas se han introducido los siguientes parámetros:

Parámetros	Explicación	Rango de valores
Ángulo máximo (grad)	Límite algo de ángulo alcanzado y válvula de desconexión de seguridad	0 ... 9 999
Par máximo (Nm)	Se ha alcanzado el valor límite superior del par.	0,1 ... 1,2 x capacidad PAR
Ángulo mínimo (grad)	Se ha alcanzado límite inferior del ángulo	0 ... 9 999
Par mínimo (Nm)	Se ha alcanzado límite inferior del par	0 ... 1 × valor de calibración del par <sup>3</sup>
Ángulo de desconexión (Nm)	Ángulo de desconexión de la fase	0 ... 9 999
Filtro de promedio de par	Número de valores medidos utilizados para filtrar el par por promedio. Elimina los picos de ruido que pueden producir rechazos innecesarios.	1
Par de umbral	Si se excede este par comienza la medición del ángulo.	0...1,2 x factor de calibración del par
Par iniciador (Nm)	Inicio del registro de la medición para la pantalla de rastreo	0

<sup>3</sup> Prueba de plausibilidad posterior relacionada con la capacidad de la herramienta (dependiente del software)

## 18 Accesorios

Para solicitar accesorios, póngase en contacto con nuestro Centro de ventas y mantenimiento.

### 18.1 Soporte de carga



Fig. 56: soporte de carga

### 18.2 Batería




Fig. 57: batería

Ajuste	Datos
Tipo	Iones de litio (Li-ion).
N.º de pedido	313 21 042
Tensión nominal	3,7 V CC
Capacidad	2600 mAh
Peso	84 g

La batería de la herramienta I-Wrench se encuentra en el interior del mango de la misma. Es extraíble y no requiere soldadura para su retirada o sustitución.

### 18.3 Herramienta y protector de goma de la pantalla



Fig. 58: protector de goma

El protector cubre la pantalla LCD con una superficie protectora antideslizante. El protector cubre la parte de la pantalla LCD e incorpora un protector acrílico transparente que protege la superficie de la pantalla LCD. La cubierta de material acrílico desactiva la funcionalidad de pantalla táctil.

→ Si se quiere activar la funcionalidad de pantalla táctil, retire dicha cubierta.

### 18.4 Carracas y cabezales de boca abierta con reconocimiento



Fig. 59: reconocimiento de cabezal automático/llave de vaso

El controlador mPro400GC puede sincronizar un número de cabezal de herramienta con aplicaciones preprogramadas, haciendo coincidir los parámetros de par/ángulo con las cabezas de las llaves de vaso. El reconocimiento es un buen método para evitar procesos de apriete con un conjunto incorrecto de parámetros objetivo de par o de ángulo. Por tanto, se precisa un cabezal de la herramienta con un microchip incorporado.

El microchip contiene los datos siguientes:

- Número de cabezal de la herramienta.  
Este número puede programarse de 1 a 999. El ID se selecciona por lo general para que coincida con el número de la aplicación de apriete.
- Factor de corrección del par
- Factor de corrección del ángulo

El usuario puede programar el cabezal utilizando la unidad de programación de reconocimiento de herramientas opcional.

#### Modelos disponibles

- Fijos, sin carraca

- Carraca
- Pie de gallo
- Tuerca de tubo

## 18.5 Unidad de programación de reconocimiento de herramientas opcional



Fig. 60: unidad de programación de reconocimiento de herramientas opcional

El controlador mPro400GC puede sincronizar un número de cabezal de herramienta con aplicaciones preprogramadas, haciendo coincidir los parámetros de par/ángulo con las cabezas de las llaves de vaso.

La unidad de programación de reconocimiento de la herramienta incluye

- la unidad indicada anteriormente
- cable adaptador USB
- software ToolEditor

## 18.6 Maletín de aluminio



Fig. 61: maletín de aluminio

La herramienta I-Wrench se puede guardar en un maletín opcional de aluminio. Es un maletín robusto con una carcasa exterior de aluminio, apto para aplicaciones industriales y está recubierto de espuma de plástico en su interior para proteger la herramienta del impacto de golpes.

## 18.7 Cargador externo



Fig. 62: cargador externo

### Modelos disponibles

Modelo	N.º de referencia	Descripción
EC-1	197140017	Carga una batería externa al mismo tiempo.
EC-2	197140018	Carga dos baterías al mismo tiempo siguiendo el mismo procedimiento.

## 19 Mantenimiento

### 19.1 Reparación de la herramienta



Si fuese necesario reparar la herramienta I-Wrench, envíe la herramienta completa a un centro de ventas y servicio del Apex Tool Group. En los EE. UU. hay doce centros; Alemania, México, Inglaterra y Brasil cuentan con un centro c/u.

La reparación la deberá realizar únicamente el personal autorizado de Apex Tool Group. Si el usuario intenta abrir o reparar la herramienta, correrá el riesgo de perder la garantía.

## 20 Gestión de residuos

### ¡ATENCIÓN!



Peligro de lesiones y contaminación del medio ambiente

Debido a la eliminación inadecuada de consumibles. Los componentes de la herramienta I-Wrench constituyen un peligro para la salud y el medio ambiente.

- Elimine los componentes individuales de la herramienta I-Wrench por separado y de la forma adecuada.
- Observe las instrucciones e indicaciones del fabricante.
- Observe las directivas de eliminación generalmente válidas.
- Observe la normativa local aplicable.



En Estados Unidos, la eliminación de baterías está regulada por normativas locales y estatales. A pesar de que las baterías de iones de litio no están clasificadas como residuos peligrosos, no está permitido desecharlas a través de la basura doméstica normal.

→ Lleve la baterías a un centro de reciclaje local certificado o a un centro ventas registrado como centro de reciclaje para determinados productos.

En Estados Unidos existe un gran número de centros de reciclaje local disponibles en todo el país. Para localizar un centro de reciclaje próximo a usted, llame al 1-800-8-BATTERY o al 1-877-2-RECYCLE.

## 20.1 Eliminación de la batería en otras regiones

La definición de residuos peligrosos que se aplica a las baterías varía de un país a otro. Tras extraer una batería defectuosa, será necesario desecharla observando la normativa local.

**¡ATENCIÓN!** Peligro de muerte



- No aplaste la batería
- No la caliente ni la queme
- No la ponga en cortocircuito
- No la abra
- Utilice únicamente el cargador recomendado por Apex Tool Group.



## Sales & Service Centers

**Note:** All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Brazil

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
Av. Liberdade, 4055  
18087-170 Sorocaba, SP  
Brazil  
Phone: +55-15-3238-3820  
Fax: +55-15-3238-3938

France

**Apex Tool Group S.N.C.**  
25 Rue Maurice Chevalier  
B.P. 28  
77831 Ozoir-la-Ferrière  
Cedex, France  
Phone: +33-1-6443-2200  
Fax: +33-1-6440-1717

Mexico

**Apex Tool Group México  
S. de R.L. de C.V.**  
Vialidad El Pueblito #103  
Parque Industrial  
76220 Querétaro  
Mexico  
Phone: +52 (442) 211-3800  
Fax: +52 (442) 103-0443

USA – Seattle, WA

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
2865 152nd Avenue N.E.  
Redmond, WA 98052  
USA  
Phone: +1 (425) 497-0476  
Fax: +1 (425) 497-0496

Canada

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
7631 Bath Road  
Mississauga, Ont. L4T 3T1  
Canada  
Phone: +1-866-691-6212  
Fax: +1-905-673-4400

Germany

**Apex Tool Group  
GmbH & Co. OHG**  
Industriestraße 1  
73463 Westhausen  
Germany  
Phone: +49-7363-81-0  
Fax: +49-7363-81-222

USA – Detroit, MI

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
2630 Superior Court  
Auburn Hills, MI 48326  
USA  
Phone: +1 (248) 393-5640  
Fax: +1 (248) 391-6295

USA – York, PA

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
3990 East Market Street  
York, PA 17402  
USA  
Phone: +1-717-755-2933  
Fax: +1-717-757-5063

China

**Apex Power Tools Trading  
(Shanghai) Co., Ltd**  
Building A8, No.38,  
Dongsheng Road Pudong,  
Shanghai  
China 201201  
Phone: +86-21-60880320  
Fax: +86-21-60880298

Hungary

**Apex Tool Group  
Hungaria Kft**  
Platánfa u. 2  
9027 Győr  
Hungary  
Phone: +36-9666-1383  
Fax: +36-9666-1135

USA – Lexington, SC

**Apex Tool Group**  
670 Industrial Drive  
Lexington, SC 29072  
USA  
Phone: +1 (800) 845-5629  
Phone: +1 (803) 951-7544  
Fax: +1 (803) 358-7681

England

**Apex Tool Group GmbH &  
Co. OHG**  
C/O Spline Gauges  
Piccadilly Tamworth  
Staffordshire B78 2ER  
United Kingdom  
Phone: +44-1827-872-771  
Fax: +44-1827-8741-28

India

**Apex Power Tools  
India Private Limited**  
Gala No. 1, Plot No. 5  
S. No. 234, 235 & 245  
Indialand Global Industrial Park  
Taluka-Mulsi, Phase I  
Hinjawadi, Pune 411057  
Maharashtra, India  
Phone: +91-20-66761111

USA – Los Angeles, CA

**Apex Tool Group  
Sales & Service Center**  
6881 Stanton Avenue, Unit B  
Buena Park, CA 90621  
USA  
Phone: +1 (714) 994-1491  
Fax: +1 (714) 994-9576

**Apex Tool Group GmbH & Co. OHG**  
Industriestraße 1  
73463 Westhausen  
Germany  
Phone: +49-7363-81-0  
Fax: +49-7363-81-222  
[www.apexpowertools.eu](http://www.apexpowertools.eu)

**Cleco®**